



TECHNICKÝ LIST

30935 HEIZKÖRPERSPRAY

Použitie:

SÜDWEST Heizkörper Spray je biely, saténovo lesklý špeciálny nástrek na povrchovú úpravu výhrevných telies a teplovodných potrubí. Výrobok je ideálny na renováciu starých radiátorov.

Aplikácia je jednoduchá, pretože sprej môže striekať z akejkoľvek pozície.

Podklady:

Kovy natreté základnou farbou a nosné staré nátery.

Vlastnosti:

- mierny zápach
- na báze vody
- rýchle schnutie
- dobre krytie hrán
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- bez zažltnutia až do + 80 °C

Farebný odtieň: biely

Balenie: 400 ml sprejová dóza

Výdatnosť: cca. 1,2 m² pri 2 - 3 aplikáciách striekania

Lesk: saténový lesk (cca. 55 - 65 GU pri 60°)

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie prá-

ce. Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opalovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky.

Príprava podkladu:

Pri starých radiátoroch sa musí skontrolovať nosnosť starých náterov. Pri radiátoroch natretých základnou farbou skontrolovať príľnavosť základného náteru. Vrstvy náterov, ktoré nie sú nosné treba dôkladne odstrániť. Na neupravené kovové podklady naniesť vhodnú základnú farbu napr. SÜDWEST All-Grund Spray. Nosné staré nátery obrúsiť. Podklady (napr. radiátory, alebo potrubia) sa musia pred použitím spreju (All-Grund Spray, alebo Heizkörper Spray) vychladiť. Susediace plochy sa musia dobre zakryť.

Spracovanie:

Pred použitím pretriasť sprej cca. 3 minúty od počuteľných úderov guľičky. Počas spracovania používať ochrannú výbavu (respiračné pomôcky, rukavice). Heizkörper Spray používať len v dobre vyvetraných priestoroch. Striekacia vzdialenosť je cca. 15-20 cm. Nástrek naniesť v dvoch, alebo troch vrstvách. Medzi jednotlivými aplikáciami nechať nástrek vetrať 5-10 minút. Špeciálna hlavica rozprašovača umožňuje pri aplikácii striekanie z akejkoľvek pozície. Hlavica rozprašovača je

samočistiaca a nedá sa úplne vyprázdniť. Hlavicu rozprašovača očistiť po vykonanej práci vlhkou utierkou. Aj rozstrekovače farby (Overspray) sa môžu očistiť jednoducho vlhkou utierkou, pretože prípravok Heizkörper Spray je riediteľný vodou

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 40 - 50 µm hrubej suchej vrstve).

Povrch nelepiť prach: cca 30 minút

Prípravené na montáž: cca. 5 hodín

Nová práca so sprejom po cca. 5 - 10 minútach vetrania.

Väčšie hrúbky vrstvy a/alebo nižšie teploty predlžujú čas schnutia.

Osobitné upozornenia:

Pri uvedení do prevádzky dobre vyvetrať. Odporúčame pred spracovaním priložiť skúšobnú plochu.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Heizkörper Spray“ nepodlieha smernici VOC Decopaint. (out of scope).

Bezpečnostné pokyny:**Nebezpečenstvo**

H222: Mimoriadne horľavý aerosól.

H229: Nádobu je pod tlakom: Pri zohriatí môže prasknúť.

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal, alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávať mimo dosahu detí

P210: Uchovávať mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite.

P211: Nestriekajte na otvorený oheň, ani

iný zdroj vznietenia.

P251: Nádobu je pod tlakom: neprepichujte, alebo nespáľujte ju a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260: Nevdychujte aerosól.

P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P410 + P412: Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

P501: Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchu a nemrznúcom prostredí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Zber a likvidácia odpadu:

Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / KM.