

Gradjevinski premazi

SÜDWEST Heizkörper Spray

30935



Upotreba:

SÜDWEST Heizkörper Spray je bijeli, satenski sjajni specijalni sprej za površinsku obradu radijatora i cijevi za toplu vodu. Proizvod je idealan za obnovu starih radijatora. Primjena je jednostavna, jer se sprej može prskati s bilo kojeg položaja.

Podloge:

Grundirani metali i nosni stari premazi.

Svojstva:

- blagi miris
- na bazi vode
- brzo sušenje
- dobra pokrivnost rubova
- vrlo dobra pokrivna moć
- bez žućenja čak do + 80 °C

Boja: bijela

Pakiranje: 400 ml sprej

Potrošnja: cca. 1,2 m² pri 2 - 3 aplikacije sprejom

Sjaj: satenski sjaj (cca. 55 - 65 GU pri 60°)

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje.

Priprema podloge:

Kod starih radijatora mora se provjeriti nosivost starih premaza. Za radijatore obojane temeljnim premazom provjerite prianjanje temeljnog premaza. Nenosive slojeve boje potrebno je temeljito ukloniti. Na neobrađene metalne podloge nanesite prikladni temeljni premaz, npr. SÜDWEST All-Grund Spray. Nosive stare premaze obrusiti. Podloge (npr. radijatori ili cijevi) moraju se ohladiti prije upotrebe spreja (All-Grund sprej ili Heizkörper sprej). Susjedne površine moraju biti dobro pokrivene.

Obrada:

Stresite sprej cca 3 minute od zvučnih udaraca. Tijekom obrade koristite zaštitnu opremu (respiratorna pomagala, rukavice). Boju u spreju koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Udaljenost prskanja je cca. 15-20 cm. Nanesite sprej u dva ili tri sloja. Ostavite sprej da se prozrači 5-10 minuta između nanošenja. Posebna glava za prskanje omogućuje prskanje iz bilo kojeg položaja tijekom nanošenja. Glava raspršivača se samočisti i ne može se potpuno isprazniti. Nakon rada očistite glavu raspršivača vlažnom krpom. Prekomjerni sprej također se lako čisti vlažnom krpom, jer je Heizkörper sprej toplij u vodi.

Sušenje:

(pri + 20°C/ 60% relativne vlage zraka, 40 - 50µm debelog suhog sloja).

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST Heizkörper Spray

Na površinu se ne lijepi prašina: cca 30 minuta
 Spremno za ugradnju: cca. 5 sati

Novi rad s raspršivačem nakon otprilike 5 - 10 minuta zračenja.

Veće debljine slojeva i / ili niže temperature povećavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Tijekom puštanja u rad dobro provjetravajte. Prije obrade preporučujemo pričvršćivanje testnog područja.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"Heizkörper sprej" ne podliježe VOC Decopaint direktivi. (izvan dosega).

Sigurnosne upute:

Opasnost

H222: Izuzetno zapaljiv aerosol.

H229: Posuda pod pritiskom: Može zagrijati ako pukne.

H319: Izaziva ozbiljnu iritaciju oka.

P101: Ako je potreban liječnički savjet, neka vam pri ruci bude spremnik ili naljepnica s proizvodom.

P102: Čuvati izvan dohvata djece

P210: Držati podalje od topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. Ne pušite.

P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili bilo koji užarenim materijalom.

P251: Spremnik pod pritiskom: Ne probijati ili paliti, čak ni nakon upotrebe.

P260: Ne udisati aerosol.

P305 + P351 + P338: AKO DOLAZI U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ako koristite kontaktne leće i ako je moguće, uklonite ih. Nastavite ispirati.

P410 + P412: Ne izlagati temperaturama višim od 50 ° C / 122 ° F.

P501: Sadržaj / spremnik odložiti na mjesto sakupljanja opasnog otpada.

Dodatne informacije možete pronaći u trenutnom sigurnosnom listu www.sudwest.sk

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u suhom, hladnom, ali ne smrzavajućem okruženju.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni/2018/KM