



TECHNICKÝ LIST

30935 HEIZKÖRPERSPRAY

Použití:

SÜDWEST Heizkörper Spray je bílý, saténově zbarvený, lesklý speciální sprej pro povrchovou úpravu topných těles a tepelných trubek. Výrobek je ideální pro renovaci starých radiátorů.

Aplikace je snadná, protože sprej lze stříkat z libovolné polohy.

Souvislosti:

Kovy natřené základním nátěrem a podporující staré nátěry.

Vlastnosti:

- mírný zápach
- na vodní bázi
- rychlé schnutí
- dobré pokrytí okrajů
- velmi dobrá krycí schopnost
- bez žloutnutí až do + 80 °C

Barevný odstín: bílá

Balení: 400 ml rozprašovač

Spotřeba: přibližně 1,2 m² při 2-3 aplikacích

Lesk: saténový lesk (cca 55 - 65 GU při 60°)

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a bude objekt vystaven.

Dodržujte aktuální technické listy BFS vydané podle technických pokynů

Spolkového výboru pro ochranu barev a .

Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

ce. Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky. Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady musí být otestovány z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro aplikaci dalších . V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku povrchu a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo přilnavostí a odtržením textilní pásky.

Příprava podkladu:

U starých radiátorů je třeba zkontrolovat nosnost starého nátěru. U radiátorů natřených základním nátěrem zkontrolujte přilnavost základního . Vrstvy nátěru, které nejsou nosné, je třeba důkladně odstranit. Na neošetřené kovové podklady aplikujte vhodný základní nátěr, například SÜD-WEST All-Grund Spray. Staré nátěry, které nejsou nosné, setřete. Podklady (např. radiátory nebo potrubí) musí být před aplikací nástřiku (All-Grund Spray nebo Heizkörper Spray) vychladlé. Přilehlé plochy musí být dobře zakryty.

Zpracování:

Před použitím sprej protřepávejte přibližně 3 minuty od slyšitelného úderu kuličky. Při zpracování používejte ochranné pomůcky (dýchací přístroje, rukavice). Heizkörper Spray používejte pouze v dobře větraných prostorách. Vzdálenost postřiku je přibližně 15-20 cm. Sprej aplikujte ve dvou nebo třech vrstvách. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte postřik 5-10 minut odvětrávat. Speciální stříkácí hlavice umožňuje stříkání z libovolné během aplikace. Stříkácí hlavice je

samočisticí a nelze je zcela vyprázdnit. Po skončení práce vyčistěte stříkácí hlavu vlhkým hadříkem. Stříkácí hlavice (Overspray) lze také jednoduše vyčistit vlhkým hadříkem, protože Heizkörper Spray je ředitelný vodou.

Sušení:

(při + 20 °C / 60 % relativní vlhkosti, tloušťka suché vrstvy 40 - 50 µm).

Bezprašný povrch: cca 30 minut Připraveno k

instalaci: cca. 5 hodin

Nový nástřik po cca. 5 - 10 minut ventilace.

Větší tloušťky vrstev a/nebo nižší teploty prodlužují dobu sušení.

Zvláštní upozornění:

Při uvádění do provozu dobře větrejte. Před zpracováním doporučujeme připojit zkušební plochu.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Na výrobek "Heizkörper Spray" se nevztahují následující požadavky

Směrnice o dekompozici VOC. (mimo oblast působnosti).

Bezpečnostní :

Nebezpečí

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádobu je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P101: V případě potřeby lékařské mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102:

Uchovávejte mimo dosah dětí P210:

Uchovávejte mimo dosah tepla/jisker/otevřeného ohně/horkých povrchů. Nekuřte.

P211: Nestříkejte na otevřený oheň nebo

další zdroj vznícení.

P251: Nádobu je pod tlakem: nepropichujte ji ani nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu.

P260: Nevdechujte aerosol.

P305+ P351+ P338: PO OČNÍM KONTAKTU:

Několik minut pečlivě oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte v oplachování.

P410 + P412: Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

P501: Zlikvidujte obsah/kontejner tak, že jej odvezete ze sběrného místa nebezpečného odpadu.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk.

Skladování:

Skladujte v suchém prostředí bez mrazu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Sběr a likvidace odpadu:

Obsah/kontejner zlikvidujte odevzdáním na sběrné místo nebezpečného odpadu.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: listopad / 2018 / KM.