



30380 SÜDWEST All-Deck Buntlack Satin

Felhasználási terület:

Az All-Deck Buntlack Satin egy alkidgyantalakk, nagyon jó fedőképességgel rendelkezik, magas minőségű bevonatokhoz belső és külső felhasználásra.

Jellemzők:

- nagyon jó fedőképesség
- nagyon jó folyási tulajdonságok
- könnyen kezelhető
- strapabíró
- időjárásálló
- aromátmentes (VdL-RL-01)
- könnyen thixotróp állíthatóság
- ütésálló, kopásálló
- hőálló kb. 80°C-ig

Színek:

RAL 1004 arany Sárga	RAL 1015 világos elefántcsont
RAL 1021 repcemag sárga*	RAL 2004 tiszta narancs
RAL 3000 tűzpiros*	RAL 5010 óceán kék*
RAL 6005 moha zöld*	RAL 6011 rezedazöld
RAL 7001 ezüst szürke*	RAL 7016 antracit szürke
RAL 7032 kavics szürke	RAL 7035 világosszürke*
RAL 8011 dióbarna*	RAL 8017 csokibarna*
RAL 9005 mély fekete*	

All-Color alaptónus: Egyéb színek kérésre.

Kiszerezés: 125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Fogyasztás:

Hengerelés: 80 – 100 ml/m² rétegenként

Fényesség: középfényű

Felhasználás:

Általános szabályok:

Az alapfelület előkészítése és a festési munkák elvégzése a legújabb technológiai követelményeknek kell megfelelniük. Minden bevonatfelület és előkészület mindig az objektumra és az igényekre van szabva, amelynek ki vannak téve. Kérjük, tájékozódjon a legfrissebb MFB közleményekről, amelyet a Festék- és Javításkár Szövetség ad ki. Lásd még a VOB, C. rész DIN 18363, 3. bekezdés festészeti és lakkadási munkák.

Festékrétegek további feldolgozása/eltávolítása, pl. Pl. csiszolás, hegesztés, égés stb. veszélyes port/gőzöket termelhet. A munkát csak jól szellőző területeken végezze. Szükség esetén megfelelő (légzés-)védőfelszerelést viselni.

Minden felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. Ellenőrizni kell az ismeretlen aljzatok teherbírását és későbbi bevonatokra való alkalmasságát. Ha szükséges, hozzon létre egy tesztterületet, és ellenőrizze a tapadást a textilszalag keresztvágás és/vagy letépésével. Bevonatszerkezetek esetén - az egyes bevonatok között közbenső csiszolást kell végezni. Szürkültek és viharverték kitett fafelületeket a teherbíró alapfelületekig le kell csiszolni. Tisztítsa meg és csiszolja le a stabil régi bevonatokat. Kerekítse le az éles fa széleket. Megfelelő lefolyó dőlésszögt biztosítani a vízszintes felületeken. A fa nedvességtartalmának a lombhullató fáknál nem szabad 12%-ot, a tűlevelű fáknál nem szabad 15%-ot meghaladnia. Minél szárazabb a felület, annál nagyobb a behatolási mélység, ami azt jelenti, hogy a következő rétegek védelmi funkciója és élettartama meghosszabbodik. Mossa meg a száradást késleltető anyagokat tartalmazó trópusi fákat nitrohígítóval, és vigyen fel tesztréteget. A kezeletlen vagy szabaddá vált fát, amely hajlamos a penészképződésre, kezelje a Holz-Imprägnier-Grund alapvető faimpregnáló bevonattal. Ügyeljen a műszaki adatlapra. DIN 68800, 3. rész és BFS sz. 18.

Felület:

A felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie
Megfelelő alapfelületek:

Régi festékrétegek, alapozott fémek, kemény műanyagok, fa és faalapú anyagok

Felület előkészítés:

Régi festékrétegek:

Ellenőrizze a szoros illeszkedést. Távolítsa el teljesen, ha nem teherhordó Régi teherhordó bevonatok - alaposan tisztítsa meg és csiszolja le. Szükség lehet Südwest ALL-Grund alapozórétegre. Ügyeljen a műszaki adatlapra

Fém felületek:

A fémfelületeket szakszerűen készítse elő és használja fel Prime SÜDWEST All-Grund. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot.

Kemény műanyagok, pl. kemény PVC:

Tisztítsa meg a SÜDWEST-et cink- és műanyagtisztítóval. Műszaki adatlap és BFS tájékoztató 22. sz. megfigyelni. Alapozzuk egyszer SÜDWEST All-Grunddal. Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot.

Fa és faalapú anyagok:

Csiszolja meg és tisztítsa meg a fafelületeket az erezet irányában. Kültéri fafelületek bevonására a SÜDWEST Venti Satin használatát javasoljuk (méretstabil alkatrészek) vagy SÜDWEST AquaVision fa festék (feltételesen méretstabil alkatrészek).

Feldolgozás:

Jól keverjük össze és hengereljük/ecsettel/permetezzük 1-2 hígítatlan réteget. Az optimális eredmény munkalépésenként 80-100 µm vastag (nedves) réteg felhordásával érhető el.

Felhordás permetezéssel:

Módszer	Szórófej	Anyagnyomás / mennyiség	levegő nyomás	Hígítás
magas nyomású	2 mm	-	2,0 bar	kb 5%
alacsony nyomás	közepes	Kb 2/3	2/3-ig max.	kb 5%

Kezelési feltételek:

Ne dolgozzon és hagyja száradni a levegő- és tárgy hőmérsékletet +5°C alatt. Ne dolgozzon közvetlen napsütésben.

Eszköztisztítás:

Műgyantafesték-hígító (aromátmentes)

Száradás: (+20°C / 60% relatív páratartalom, 100 µm nedvesréteg-vastagság)

pormentes: kb. 4 óra

felújítható: kb. 12 óra

Magasabb rétegvastagság és/vagy alacsonyabb hőmérséklet késleltetheti a száradási időket.

Különleges megjegyzések:

Az oldószer alapú alkidgyanta festékek jellegzetes illatúak, amelyek száradás után is érezhetőek. A nagy felületű beltéri alkalmazásokhoz ezért a beltéri használatra javasolt vízbázisú SÜDWEST festékek használatát javasoljuk.

A félmatt szín végső fénye 2 hét után jelenik meg. Vízszintesen festett és/vagy rosszul szellőző szárító helyiségekben száradási késések és fényerő-különbségek léphetnek fel. Biztosítson megfelelő meleget és szellőzést. Optimális szárítás és a teljes réteg kikeményedését

rétegenként maximum 100 µm anyag felhordásával biztosítjuk. Kerülje a nagyobb nedves rétegvastagságot, pl. vízszintes felületekre történő permetezéskor, mert ez késleltetett száradáshoz vezet.

A fehér és világos árnyalatok hajlamosak a sárgulásra, ha mesterséges vagy elégtelen természetes fénynek vannak kitéve. Mivel ez termékspecifikus jelenség, ez ellen nem lehet kifogást emelni. A színhibák elkerülése érdekében a feldolgozás előtt ellenőrizni kell az objektum színét. A színhibákra a feldolgozás után már nem lehet panasz.

Színstabilitás a BFS adatlap szerint 26. sz

Osztály: B, 1-3 csoport szintől függően

EG 2004/42/EG irányelv:

A „All-Deck Buntlack Satin” termék (nem haladja meg a d kategória maximális VOC értékét (300 g/l), és ezért VOC-konform.

VDL deklaráció:

Alkidgyanta, (színtónustól függően szerves és/vagy szerves pigmentek), ásványi töltőanyagok, alifás szénhidrogén-keverékek, nedvesítőszerek, habzágátlószer, szárítószer, felületaktív, antioxidánsok, amorf kovács

GISCODE: M-LL01

Általános biztonsági tanácsok:

Az ecseteléseknél és a festékek szárításánál gondoskodni kell a jó szellőzésről. Távol tartani az ételektől, italoktól és takarmányoktól. Kerülje a szemek és a bőr érintését. Csiszoláskor ne lélegezze be a port. Csak jól szellőző területeken használja. Ne egyen, igyon, cigarettázzon vagy orrspray-t használjon a munka közben. Távol tartsa a gyermekektől. Ne engedje a szennyvízbe vagy patakba jutni. Szennyezett folyók, tavak vagy szennyvízcsatornák esetén a helyi törvényeknek megfelelően az illetékes hatóságokat értesíteni. További adatok a mostani biztonsági adatlapban www.xxfestek.hu honlapon.

Tárolás:

A nyitott tartályokat légmentesen le kell zárni. Hűvös és fagymentesen tárolandó.

Hulladékkezelés:

Csak teljesen kiürített edényeket adjon újrahasznosításra. Az érvényes jogszabályok figyelembevételével kell elhelyezni a hulladékot.

Műszaki tanácsadás:

Kérjük, forduljon kollégáinkhoz, ha kérdései vannak, melyekre ez a Technikai Adatlap nem válaszolt meg - info@sudwest.sk

Kezdő: November/2018/KM