

Matériaux préparatoires

SÜDWEST Nettoyant pour cuivre et aluminium

30610



Domaine d'application :

Pour le nettoyage du cuivre, du laiton et de l'aluminium. Les pièces en cuivre, en laiton ou en aluminium très sales qui doivent être recouvertes d'un vernis incolore doivent d'abord être nettoyées avec une pâte nettoyante sans silicone ni cire.

Propriétés :

- Élimine les salissures, les graisses, les agents de séparation et les résidus de corrosion.
- Passive les surfaces nettoyées pendant plusieurs heures.
- En combinaison avec un ponçage humide à l'aide d'une toile abrasive, il assure une bonne adhérence des couches de peinture suivantes.

Teinte : 0901 incolore

Conditionnement : 500 ml

Consommation : 100 ml / m²

Utilisation :

Règles générales :

La préparation du support et la réalisation des travaux de peinture doivent être conformes à l'état actuel de la technique. Tous les travaux de peinture et de préparation doivent toujours être adaptés à l'objet et aux exigences auxquelles celui-ci sera soumis. Veuillez respecter les fiches techniques BFS actuelles publiées par le Comité fédéral allemand pour les peintures et la protection des matériaux. Voir également VOB, partie C DIN 18363, paragraphe 3 Travaux de peinture et de vernissage.

Le traitement ultérieur / l'élimination des couches de peinture, comme le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. peut générer de la poussière et des vapeurs. Travaillez uniquement dans un environnement bien ventilé. Si nécessaire, utilisez un équipement de protection (respiratoire) approprié.

Tous les supports doivent être propres, secs, solides et exempts de substances séparatrices. Les surfaces inconnues doivent être testées pour vérifier leur adhérence et leur aptitude à recevoir les couches de peinture suivantes. Le cas échéant, tester sur un échantillon de la surface et vérifier l'adhérence à l'aide d'une grille et/ou d'un morceau de ruban adhésif. En cas de plusieurs couches de peinture, un ponçage intermédiaire doit être effectué entre les couches.

Traitement :

Les surfaces polies doivent être soigneusement essuyées avec un chiffon doux imbibé de nettoyant Kupfer- und Alu-Reiniger, immédiatement rincées à l'eau, puis essuyées jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Les supports très sales doivent être nettoyés mécaniquement. Le cas échéant, poncer légèrement. Verser le nettoyant « Kupfer- und Alu-Reiniger » dans un récipient ouvert. Tremper une toile abrasive en plastique (pas de la laine d'acier) à grain fin dans le nettoyant, humidifier la surface et poncer soigneusement. Après le ponçage, rincer immédiatement à l'eau claire et laisser sécher. Les surfaces irrégulières doivent être poncées à l'eau avec du papier abrasif à l'eau.

Instructions spéciales :

Après le nettoyage, effectuer un test d'humidification à l'eau. Si un « effet nacré » apparaît, il est nécessaire de répéter le nettoyage. Le nettoyant « Kupfer- und Alu-Reiniger » est corrosif. Utiliser des gants et des lunettes de protection.

Traitement ultérieur :

Le traitement ultérieur s'effectue après 2 à 3 heures de séchage, par exemple avec le vernis incolore SÜDWEST Metall-Klarlack (vernis transparent pour métaux), la couche de finition SÜDWEST All-Grund (respecter les fiches techniques).

Directive CE 2004/42/CE :

Le produit « Kupfer und Alu-Reiniger » n'est pas soumis à la directive COV (hors champ d'application).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont des descriptions du produit. Elles sont basées sur nos tests et notre expérience et constituent des recommandations générales.

informations et ne constituent pas une application concrète. Elles ne peuvent servir de base déduire des droits à indemnisation. Si nécessaire, veuillez contacter notre service technique. Les anciennes éditions perdent leur validité avec la nouvelle édition.

SÜDWEST Nettoyant pour cuivre et aluminium

Consignes générales de sécurité :

Pendant les travaux et le séchage des peintures et vernis, veillez à bien aérer les locaux.

Les aliments, les boissons et les aliments pour animaux doivent être conservés hors de portée.

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

Lors des travaux de ponçage, ne pas inhaler la poussière.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne doit pas pénétrer dans les eaux souterraines, les réservoirs d'eau ou les égouts à l'état non dilué ou en grande quantité.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité actuelle sur www.sudwest.sk

Stockage :

Fermer hermétiquement les récipients ouverts. Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Collecte et élimination des déchets :

Ne remettre que des récipients vides au recyclage. Lors de l'élimination, respecter les dispositions légales en vigueur.

Conseils techniques :

Pour toutes les questions qui ne trouvent pas de réponse dans cette fiche technique, notre personnel de service se tient à votre disposition : info@sudwest.sk

À partir de : novembre/2018/KM