

# Podlahové nátery

## SÜDWEST PU-Siegel

30625



### Použitie:

Transparentný saténovo lesklý PU-povrchový náter na vodnej báze určený ako uzatvárací náter na plochy stien a podláh v interiéri a exteriéri. Produkt je vhodný ako uzatvárací náter na plochy posypané malými úlomkami (tzv.chipsy), alebo na lakované plochy.

### Vlastnosti:

- nízke emisie – spĺňa požiadavky AgBB
- protišmyková trieda R10 pri uzatváracom nátere s Methacryl-Fußbodenfarbe
- takmer bez zápachu
- bez zažltnutia
- pevné
- odolné voči poveternostným vplyvom
- ľahko sa čistí
- dobrá mechanická a chemická zaťažiteľnosť

**Farebný odtieň:** 0901 bezfarebný

**Objem balenia:** 2,5 l, 10 l

**Spotreba:** 90 - 110 ml/m<sup>2</sup> na jeden náter

Podľa savosti a drsnosti podkladu môže dôjsť k rozdielnej spotrebe.

**Stupeň lesku:** saténový lesk

**Hustota:** 1,1 g/cm<sup>3</sup>

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

#### Podklad:

Nosné 1K a 2K nátery na povrchoch stien a podláh, ako aj nátery s roztrúsenými chipsami.

#### Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, nosný, bez oddeľujúcich substancií. Staré nátery vybrúsiť a vyčistiť.

#### Spracovanie:

Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Prvý náter na savé podklady riediť pridaním 30 % čistej vody a následne aplikovať 2 nezriedené konečné nátery.

#### Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 8°C.

#### Schnutie:

Pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Pochôdzne a pripravené

na nové prepracovanie: po 8 hodinách

Mechanicky zaťažiteľné: po 7 dňoch

Podľa počtu vrstiev náteru a aplikovaného množstva sa môže doba schnutia predĺžiť.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST PU-Siegel

## Čistenie a starostlivosť!

Čistiť len vodou a malým množstvom zmáčadiel / tenzidov, aby sa neskrátila mechanická odolnosť a tvrdosť povrchu výrobku.

Takisto neaplikovať čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, alebo čistiace prostriedky určené na leštenie (tzv. vosky).

Nevykonávať pravidelne mokré čistenie strojmi na čistenie a čistiacimi roztokmi, aby sa neohrozila dobrá stabilita povrchu a zabránilo sa možným nečistotám.

Častým používaním a/alebo koncentrovaným používaním zmáčadiel / tenzidov, leštením, alebo zásadným čistením môže povrch stratiť tvrdosť, čím sa značne zredukuje pevnosť v tlaku a zvýši sa rýchlosť znečistenia.

Na povrchy, ktoré sa musia často čistiť strojmi na čistenie a chemickými čistiacimi prostriedkami, odporúčame aplikovať povrchový náter 2K-Epoxisiegel.

## Osobitné upozornenia:

Nie je vhodný na priemyselné použitie, ak povrch vyhotovený produktom môže byť zničený alebo poškodený chemikáliami, vrtacími olejmi, alebo reznými olejmi, chladiacou kvapalinou, brzdovými kvapalinami, alebo podobnými agresívnymi prípravkami, či súhrnom vyššie uvedených látok.

Nepoužívať pre garáže, parkovné domy, alebo podlahové povrchy, ktoré sú vystavené zaťaženiu vysokozdvížneho vozíka, alebo podobného stroja.

Nie je odolné voči migrácií zmäkčovadla!

Pri aplikácii na alkalické podklady môže vzniknúť zápach po amoniaku.

Pred použitím vždy čítajte etiketu a informácie o produkte. Voda, ktorá sa použila na čistenie nástrojov sa môže vyliať do kanalizácie až po ošetrení vo vhodnej čističke odpadových vôd.

SÜDWEST PU-Siegel nie je vhodný pre plochy so stojatou vodou. V exteriéri musia mať vlhkosťou zaťažené plochy dostatočný spád pre odtok vody.

## Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „PU-Siegel“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov b (100 g/l), a týmto je VOC-konformný.

## VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polyakryláty, voda, alkoholy, glykóly, polyuretánové zahusťovadlo, odpeňovadlo, kyseliny kremičité, aditíva hraničných plôch, konzervačné látky na báze: metylchlórizotiazolinón, metylizotiazolinón a benzizotiazolinón.

**GISCODE:** BSW20

## Odolnosť voči chemikáliám:

č.	Látka	Doba pôsobenia	
		1h	24h
1	Soľný roztok (10 %)	0	0
2	Kyselina sírová (10 %)	0	0
3	Kyselina chlorovodíková (7 %)	0	0
4	Octová esencia (10 %)	0	0
5	Kyselina citrónová (10 %)	0	0
6	Etanol	0	1
7	Akumulátorová kyselina (kyselina sírová) (33%)	0	0
8	Sodný lúh (10 %)	0	3
9	Peroxid vodíka (3 %)	0	0
10	Motorová nafta	0	1
11	Motorový olej	0	0
12	Hydraulický olej	0	0
13	Olej do prevodovky	0	0
14	Xylol	1	1
15	Izopropanol	0	0
16	Odlakovač na nechty	0	1
17	Sterillium Virugard dezinfekcia na ruky	0	0
18	Červené víno	0	0
19	Káva	0	0
20	Krém na ruky	0	1
21	Jedlý olej	0	0
22	Syntetický pot podľa DIN 53160-2	0	0

## Hodnotenie - Schéma:

Žiadne viditeľné zmeny	0
Jemne badateľná zmena v lesku a farbe	1
Jemná zmena v lesku a farbe, štruktúra povrchu je nezmenená	2
Viditeľné silné označenie, štruktúra povrchu je naďalej nezmenená	3
Viditeľné silné označenie, štruktúra povrchu je zmenená	4
Povrch je silne zmenený, resp. zničený	5

## Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

## Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

## SÜDWEST PU-Siegel

### Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

### Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Apríl / 2019 / CS