

## **(CZ) 2K PRO – dvousložkové barevné spreje a laky (technický list)**


### **1. Ochranná opatření**

Používejte osobní ochranné prostředky (ochrannou masku/ rukavice/ ochranné brýle).




### **2. Protřepání**

Před použitím důkladně protřeptejте plechovku po dobu 2 minut



### **3. Příprava aktivace**

Vyjměte bílý aktivátor z víčka. Plechovku otočte o 180° a umístěte aktivátor na kolík ve dně plechovky.




### **4. Aktivace**

Postavte plechovku s víčkem vzhůru nohama na pevný povrch. Stiskněte bílý aktivátor dlaní až na doraz.



### **5. Protřepání**

Po aktivaci znovu důkladně protřeptejте plechovku po dobu 2 minut - počínaje slyšitelným úderem kuliček. Po protřepání nechte plechovku 15 minut odpočinout.




### **6. Odjištění spreje**

Odstraňte zajištění spreje tím, že nejprve sundáte trysku. Vložte šroubovák mezi záklopku a zajišťovací kroužek. Opatrně vypačte.




### **7. Zkušební nástřek - Kontrola barvy**

Po protřepání plechovky vyzkoušejte stříkání, zkontrolujte kompatibilitu s podkladem a odstín.



### **8. Vzdálenost stříkání**

15 cm - 25 cm



*Ilustrační foto*

### 9. Stříkací průchody


Cca 1 - 2 stříkací průchody. Nejprve horizontálně a poté vertikálně z jedné strany na druhou. Dbejte na to, že barva může stékat, pokud stříkáte na vertikální povrch. Náš tip: naneste první tenkou vrstvu a nechte ji několik minut odvětrat, než uzavřete první stříkací průchod.

(Tloušťka suchého filmu cca 40 µm)



### 10. Čas odvětrávání

Mezi jednotlivými stříkacími průchody: cca 10 - 15 minut.




### 11. Podmínky aplikace

Optimální zpracování při 18° C - 25° C a relativní vlhkosti vzduchu 40 - 50 %.



### 12. Spotřeba - vydatnost

Cca 0,5 m<sup>2</sup> při 2 stříkacích průchodech.




### 13. Schnutí

Suché na prach: cca 20 minut . Suché na dotyk: 2 hodiny (lešitelné: přes noc). Doba sušení závisí na teplotě a tloušťce vrstvy. Uvedené hodnoty se vztahují na výše uvedené zpracovatelské podmínky. Stanovení stupně suchosti bylo provedeno podle DIN 53150.



### 14. Doba použití

Po aktivaci cca 24 hodin při pokojové teplotě 20 °C. Doba zpracování závisí na okolní teplotě. Vyšší teploty vedou k zkrácení, nižší teploty k prodloužení doby zpracování. Po uplynutí doby zpracování není zaručena bezvadná kvalita vzniklé povrchové úpravy, protože po aktivaci probíhá v plechovce chemická reakce. Výrobek nesmí být po uplynutí doby zpracování dále používán.



### 15. Ukončení

Po ukončení lakovacího procesu (stříkání) plechovku otočte a vyprázdněte ventil.

