

SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger

30605



Oblast použití:

Pro čištění zinku a pozinkování, na nový nebo starý zinek (podle technického listu BFS č. 5).
K čištění nových nebo starých plastů (podle technického listu BFS č. 22).

Podklady:

BFS: zinek a tvrdé plasty

Vlastnosti:

- Odstraňuje nečistoty, mastnotu, uvolňovací prostředky a zbytky koroze.
- Pasivuje zinkové povrchy
- Ve spojení s broušením za mokra pomocí brusného rouna zajišťuje dobrou přilnavost dalších nátěrů

Barevný odstín: Bezbarvý

Balení: Balení: 500 ml, 1 l, 5 l

Spotřeba: Přibližně 100 ml/m²

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce se musí vždy řídit objektem a požadavky, kterým bude objekt vystaven. Přitom dodržujte aktuální technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Nátěrové a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a výparů. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné ochranné (dýchací) pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. Neznámé povrchy musí být otestovány z hlediska nosnosti a vhodnosti pro následné nátěry. Případně proveďte zkoušku na vzorku povrchu a vyzkoušejte přilnavost pomocí mřížky a/nebo pásky. Při nanášení více vrstev nátěru je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést broušení.

Zpracování:

Zinek:

Leštěné povrchy je třeba důkladně otřít měkkým hadříkem namočeným v čisticím prostředku Zink- und Kunststoff-Reiniger, ihned omýt vodou a poté otřít do sucha.

U hrubě znečištěných podkladů je třeba nečistoty odstranit mechanicky. Případně je jemně otřete. Zink- und Kunststoff-Reiniger by se měl vylít do otevřené nádoby. Do čisticího prostředku by se mělo namočit jemnozrnné plastové brusné rouno (nikoli ocelová vlna), podklad navlhčit a důkladně obrousit. Po broušení ihned omyjte čistou vodou a nechte uschnout.

Vzniklá pěna se musí do zinkového podkladu vsakovat nejméně 10 minut.

Zinkové povrchy se znovu za mokra přebrousí přípravkem Zink- und Kunststoff-Reiniger a ihned se omyjí čistou vodou. Nechají se dobře vyschnout a nejpozději následující den se natřou.

Při použití na velkých plochách by se Zink- und Kunststoff-Reiniger měl nanášet stříkáním nebo štětcem a nechat působit přibližně 20-30 minut. Během působení přípravku nesmí takto nanesené plochy vyschnout. Poté se plochy důkladně omyjí párou (při teplotě 80 °C a tlaku nejméně 100 barů) a nechají se 2-3 hodiny zaschnout (v závislosti na počasí).

Tvrdé plasty:

Čistí se stejně, jak je popsáno výše (zinek), ale bez doby expozice. Ihned po otěru znovu omyjte.

Speciální pokyny:

Po čištění je třeba provést zkoušku nasákavosti vodou. Pokud se objeví "perleťový efekt", je třeba čištění opakovat. Používejte rukavice a ochranné brýle.

SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger

Směrnice EG 2004/42/ES:

Produkt "Zinek- und Kunststoff-Reiniger" nepodléhá směrnici o těžkých organických sloučeninách (mimo oblast působnosti).

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Při práci a schnutí barev a laků musí být zajištěno dobré větrání.

Potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata by měly být mimo dosah.

Je třeba zabránit kontaktu s očima a kůží.

Při broušení se nesmí vdechovat prach. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nedovolte, aby se nezředěné nebo velké množství dostalo do spodních vod, vodních nádrží nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřený obal musí být vzduchotěsně uzavřen. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

Vyprázdněné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: listopad/2018/KM