

## Barvy interiéru

## SÜDWEST Latex HG

30100

**Použití:**

Prémiová latexová barva s vysokým leskem a nejvyšší odolností proti oděru.

Je vhodný pro použití na vysoce namáhaných površích stěn v interiérech.

Latex HG je nátěr odolný vůči povrchovým dezinfekčním prostředkům (podle současného odborného názoru), který se běžně používá v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Barva se vyznačuje vysokou odolností a trvanlivostí. Výrobek je testován na škodlivé látky a certifikován nezávislým institutem TÜV.

**Barevný odstín:** 9110 bílá

**Všechny barvy**

**tovární odstíny:** k dispozici v pastelových odstínech

**Objem:** 5 l, 12,5 l

**Spotřeba:** Spotřeba: 130-150 ml/m<sup>2</sup> na vrstvu. V závislosti na savosti a drsnosti podkladu může k různě spotřebě.

**Difúze vodní páry - hodnota SD:**

< 0,33 m (třída V2 střední) podle normy EN ISO 7783-2.

**Údaje podle DIN EN 13300:**

1. **Odolnost proti oděru za :** třída 1
2. **Stupeň lesku:** Vysoký lesk
3. **Kontrastní poměr:** Třída 2 při 7,5 m<sup>2</sup>/l
4. **Maximální velikost zrn:** Jemné (< 100 µm)
5. **Hustota:** cca 1,2 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Použití:****Obecná pravidla:**

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost.

**Příprava podkladu:**

Běžně savé podklady lze aplikovat přímo. Písčité nebo vysoce savé povrchy (např. sádrové omítky) by měly být nejprve opatřeny základním nátěrem **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** nebo v obtížných případech **SÜDWEST TiefenGrund LH**. U povrchů znečištěných nikotinem, vodními skvrnami, sazemi, mastnotou, olejem nebo podobnými nečistotami se doporučuje použít **SÜDWEST Isolierfarbe W** nebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy pokryté plísními předupravte pomocí přípravku **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrožené plísními doporučujeme použít **přípravek SÜDWEST FungiStop** (je třeba dodržovat technické listy).

**Zpracování:**

Aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním. Podle potřeby naneste jednu nebo dvě vrstvy. První vrstvu zředte max. 5 % vody v závislosti na nasákavosti podkladu. V případě potřeby lze vrchní nátěr naředit max. 5 % vody. Při stříkání dodržujte velikost trysky a stříkací tlak stanovený výrobcem zařízení.

**Teplota zpracování:**

Nezpracovávejte, nenanášejte ani nenechávejte schnout při teplotách vzduchu a předmětů nižších než + 5 °C.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení.

Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Stará vydání technických listů již nejsou platná s novými vydáními.

# SÜDWEST Latex HG

**Zvláštní upozornění:**

Je možné jedno tónování běžně dostupnými tónovacími barvami. Přídavek tónovacích koncentrátů by neměl překročit 1 %. Přídavek pigmentových koncentrátů může přenášet malá množství rozpouštědel a/nebo změkčovadel. Při nanášení/přetírání tmelů, např. akrylátových tmelů, mohou v důsledku jejich větší pružnosti vznikat trhliny v nátěrovém filmu. Kromě toho může v závislosti na složkách tmelů docházet k rozdílu v zabarvení a/nebo úrovni lesku nátěru.

**Směrnice EG 2004/42/ES:**

Výrobek "Latex HG" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků b (100 g/l), a je tedy VOC-konformní.

**Prohlášení VDL (obsažené látky):**

Polymerní disperze, oxid titaničitý, silikátová plniva, voda, zahušťovadla, dispergátory, odpěňovače, detergenty, ochranné prostředky na bázi MIT/BIT/ZPT.

**GISCODE:** BSW20

**Obecné bezpečnostní pokyny:**

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a . Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznaňte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

**Skladování:**

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

**Sběr a likvidace odpadu:**

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

**Technické poradenství:**

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: listopad / 2018 / CZ