

Unutarnje boje

SÜDWEST IsolierSpray

30690



Upotreba:

Da bi se svi unutarnji zidovi i stropovi mogli brzo i pouzdano izolirati od mrlja od vode, nikotina, čade, masnoće i ulja. Također pogodno za podloge osjetljive na vodu, kao što su tekstilne tapete ili pozadine koje stvaraju mješuriće kada se oboje raspršenim bojama.

Podloga:

Gips, gips-pješčane i gips-vapnene opeke, anhidritne žbuke, gips table, beton, sivi zid od vapnenačkog pijeska i keramičke opeke, netkane i reljefne tapete od papira. Stari premaz disperzivnim bojama, zidne obloge od stakloplastike i žbuke od sintetičkih smola. Stari premazi na bazi mineralnih veziva.

Svojstva:

- najbolji izolacijski učinak na gore navedene vrste mrlja
- vrlo brzo sušenje
- vrlo dobro pokrivanje
- tupi mat
- sušenje uz vrlo malo napetosti
- paropropusni
- pogodan i za polistiren

Boja: 9110 bijela

Pakiranje: 400 ml sprej

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen.

Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može prouzročiti stvaranje prašine i / ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prianjanje presjekom i / ili ljepljenjem i kidanjem tekstilne trake.

Priprema podloge:

Jako zaprljane podloge, kao što su slojevi masnoće ili oštećenja od požara, moraju se prethodno očistiti kako bi kasnije prianjanje bilo dovoljno. Sve podloge mogu se izravno prekriti SÜDWEST IsolierSpray-om.

Beton:

Uklonite zaostala sredstva za odvajanje, na primjer pjeskarenjem parom.

Stare boje disperzivnom bojom, žbuke od sintetičke smole kao i pločice obojane staklenim vlaknima:

Uklonite jaku nečistoću pranjem.

Nenosivi premazi:

Primjerice, stari premazi s ljepilom ili disperzivnom bojom moraju se u potpunosti ukloniti.

Jaka nečistoća, masnoća i druge tvari za odvajanje:

Oprati vodom s amonijakom ili odgovarajućim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

SÜDWEST IsolierSpray

Obrada:

Protresite sprej cca. 3 minute od zvučnih udaraca kuglicom. Nanesite prskanjem 1 do 2 puta, ovisno o podlozi ili izolacijskim materijalima s udaljenosti od oko 20 cm u tankim slojevima unakrsnim prskanjem. Da biste povećali učinak izolacije, dopustite da se svaki sloj osuši. Tijekom izolacijskog postupka podloge moraju biti suhe i mora se isključiti trajni učinak kondenzirane vlage.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 1 °C.

Sušenje:

Pri + 20°C / 60 % relativne vlage zraka:

Prašina se ne lijepi na površinu:	cca. 10 minuta
Čvrsto za prianjanje:	cca. 20 minuta
Može se obrađivati dalje:	cca. 30 minuta

(s IsolierSpray ili unutarnjim bojama SÜDWEST)

Posebna upozorenja:

Prilikom nanošenja / premazivanja brtivila, kao što su akrilatna brtivila mogu uzrokovati pukotine u filmu premaza zbog svoje veće fleksibilnosti. Uz to, mogu se pojaviti razlike u boji i / ili razini sjaja premaza, ovisno o komponentama u brtvenim materijalima.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Izvan dosega. (out of scope).

Sigurnosne upute:

Ne može doći u ruke djece. Ne udisati aerosol. Tijekom rada nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću. Ako se proguta, odmah pokazati naljepnicu. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Odložite ovaj proizvod i spremnik za opasni otpad. Spremnik je pod pritiskom. Zaštitite od sunčeve svjetlosti i temperatura iznad + 50 °. Ne otvarajte i ne palite nakon upotrebe. Bez dovoljne ventilacije mogu se stvoriti eksplozivne smjese. Sadrži 45,6 posto zapaljivih komponenata. Čuvati izvan dohvata djece.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Čuvati na suhom i bez mraza. Zaštitite od topline i izravne sunčeve svjetlosti.

Pridržavajte se službenih propisa za skladištenje vakuumskih pakiranja. Klasa opasnosti od skladištenja (LGK) prema VCI / D: 2B

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa..

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam naraspolaganju:
info@sudwest.sk

Od: Studeni / 2018 / CS