



SPRAY.BIKE - kolekcia FRAME BUILDER ´S

POPIS:

Farba v spreji s protikoróznymi vlastnosťami, nielen na bicyklové rámy. V kolekcii sú spreje vo farbách drahých kovov, ale aj iné farby, ako aj transparentné nátery.

VLASTNOSTI:

Vzdialenosť striekania: 25 -30 cm

Aplikujte zvnútra a zvonka na základný ocelový podklad pred maľovaním.

Odporúčaný počet vrstiev: jedna

Doba schnutia: 1 až 2 hodiny (v závislosti od podmienok prostredia)

Úplná tvrdosť: 48 hodín (v závislosti od podmienok prostredia)

Na ocelových rámoch sa dá použiť ako presnejšia alternatíva k základu na kovy výrobcu rámov.



APLIKÁCIA:

Ideálne pre hliníkové, ocelové, nerezové a titánové rámy bicyklov.

Systém uzáveru:

ŠTANDARDNÁ ČIAPKA s rozprašovačom

- Vysoká krycia schopnosť
- Tenký a pravidelný strek
- Postupné striekanie
- Bez stekania

Návod na použitie:

Nádobou pretrepte aspoň 3 minúty po tom, ako začujete miešaciu guľu. Pred prvým použitím nastriekajte na vzduch po dobu 3-4 sekúnd, aby ste odstránili skondenovanú farbu. Po použití otočte aerosól hore dnom a stlačte ovládač na 2-3 sekundy, aby ste vyčistili ventil. Ak je tryska zablokováaná, vymeňte ju za novú. Optimálna aplikácia pri teplote: 10 - 25 °C a vlhkosti pod 65% na zabezpečenie správneho schnutia. Ideálne podmienky skladovanie sú pri teplote 5 - 35 °C.



Pozor:

Nádoba je pod tlakom. Extrémne horľavý aerosol. Skladujte mimo dosahu detí.

Tipy a odporúčania:

Úplné vytvrdnutie závisí od množstva premenných (teplota, počet vrstiev, vlhkosť atď.). Vo všeobecnosti odporúčame nechať rám resp. povrch vytvrdnúť 72 hodín až 7 dní.

Bezpečnostné informácie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia.

P251 Neprepichujte ani nespálujte, a to ani po použití.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

P501 Likvidácia obsahu/nádoby v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné zložky:

acetóny, cyklény, 2-metox-1-metyletylacetát

e-mail: info@xxlfarby.sk
info@xxlbarvy.cz

Spray.Bike