

Faanyagvédelem

SÜDWEST Holz-Öl (Fa Olaj)

30009



Alkalmazási terület: A Wood Oil egy természetes olaj a nem méretstabil faanyagok, pl. fából készült teraszok, padok és padok védelmére és ápolására. Kerti bútorok, kültéren. A termék nem képez filmréteget, ezért különösen alkalmas vízszintes felfületek bevonására.

Alkalmas szubsztrátumok:
Keményfa, puhafa és termofa a kültéren.

Tulajdonságok:

- Nagy behatolási képesség
- Nincs filmképződés
- nem hámlik le
- nyitott pórusú
- vízlepergető
- Csökkenti a repedést
- Hangsúlyozza a fa jellegét
- Könnyű ápolás
- időjárásálló
- jó UV-állóság az átlátszó vas-oxid pigmenteknek köszönhetően

Színárnyalatok:

Szabványos: 0001 természetes
8940 vörösfenyő 8941 douglas fenyő 8942 bangkirai
8919 teakfa

All-Color gyári színezés: további fa színek is elérhetők.

Konténer: 1 l, 5 l

Fogyasztás: 80 ml/m²

A tényleges fogyasztás az ingatlantól függ, olyan tényezők befolyásolják, mint a felület minősége és a szívóteljesítmény.

képesség. A pontos fogyasztási értékek meghatározása festékvizsgálat segítségével.

Fényesség: Matt

Alkalmazás:

Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és a festési munkák kivitelezésének meg kell felelnie a technika jelenlegi állásának. Minden bevonatot és előkészítő munkát mindig a tárgyra és az arra vonatkozó követelményekre kell alapozni. Kérjük, olvassa el a Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság által kiadott aktuális BFS-tájékoztatókat. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3. bekezdés Festési és dekorációs munkák.

A festékrétegek további kezelése/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, kiégetés stb. veszélyes port és/vagy gőzt okozhat. Csak jól szellőző helyiségben végezze a munkát. Szükség esetén viseljen megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A nem biztonságos aljzatokat ellenőrizni kell a teherbíró képesség és a későbbi bevonatokra való alkalmasság szempontjából. Szükség esetén hozzon létre egy tesztterületet, és ellenőrizze a tapadást keresztmetszéssel és/vagy szövetszalag letépésével. Bevonószerszerek esetén az egyes bevonatok között közbenső csiszolást kell végezni.

Szubsztrát előkészítése:

Kerekítse le az éles fa éleket. A vízszintes felületeken gondoskodjon megfelelő vízelvezető lejtésről. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 13 +/-2 %-ot a méretstabil alkatrészeknél és a 18 %-ot a nem méretstabil alkatrészeknél. Minél szárazabb az aljzat, annál nagyobb a behatolási mélység, ami javítja a védőfunkciót és a következő rétegek élettartamát.

Új, sima vagy gyalult fa felületeket csiszoljon le és alaposan tisztítsa meg. Távolítsa el a kiszivárgó gyantát/faösszetevőket. Ha lehetséges, alapozza és közbenső bevonattal vonja be az új faelemek minden oldalát.

A Wood Oil felhordása előtt a régi, időjárásnak kitett rétegeket. Tisztítsa meg és könnyítse meg a régi faanyagot a SÜDWEST Wood Degreaserrel, mielőtt Wood Oil-t alkalmazna.

SÜDWEST Holz-Öl

Szükség esetén tisztítsa meg a már olajozott, felfrissítendő faanyagot a SÜDWEST fatisztítóval.

Külső területeken ajánlott a SÜDWEST Holz- Imprägnier-Grunddal előkezelni a kezeletlen vagy a gombásodásra hajlamos faanyagot. Figyelembe kell venni a műszaki adatlapot, DIN 68800, 3. rész és a BFS 18. adatlapot.

Feldolgozás:

A Wood Oil használatra kész. Használat előtt jól keverje fel a Wood Oil-t, hígíthatatlanul alkalmazza, és hagyja hatni. Vigyen fel 2 rétegben. Néhány perc elteltével törölje le a felesleges anyagot.

Ne alkalmazza + 5°C alatt és + 30°C levegő- és tárgyhőmérséklet felett.

Figyelem!

A faolajjal átitatott rongyok spontán meggyulladhatnak. Ezeket a rongyokat csak kiterítve hagyja megszáradni.

Ápolás: Kültéri területeken ajánlott az olajozott felületek rendszeres karbantartása és ápolása. Az olajozott felületeket évente legalább egyszer ellenőrizze.

Tisztítsa meg a még ép felületeket, és egyszer olajozza újra. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa meg SÜDWEST fatisztítóval, hagyja megszáradni és egyszer olajozza újra.

Szerszámtisztítás:

Szintetikus gyanta festékhígító.

Száritás:

(+ 20°C / 60 % relatív páratartalom)

porszáraz: kb. 3 óra

átdolgozható: 12 óra

Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodik.

Különleges megjegyzések:

A száradás a trópusi fák esetében a fa összetevői miatt késleltethető. Szükség esetén mossa ki SÜDWEST Holz-Entgrauertel és vigyen fel egy próbálakkot.

Ne fessen fűtött aljzatra közvetlen napfényben és/vagy olyan fából készült aljzatra, amely a festést követő 2-3 órán belül közvetlen napfénynek van kitéve.

Az olajozott kültéri fafelületek tartóssága többek között az időjárás viszonyosságaitól, a konstrukciótól és a felhasznált színtől függ. A sötétebb pigmentáció növeli az UV-védelmet és ezáltal a tartósságot.

A fa összetevőinek kimosódását minden oldalról történő bevonással lehet megakadályozni.

2004/42/EK EK-irányelv:

A "Wood Oil" termék nem tartozik a VOC-irányelv hatálya alá (nem tartozik a hatálya alá).

VDL nyilatkozat:

Alkidgyanták, (színárnyalatától függően szerves és/vagy szerves pigmentek) alifás szénhidrogén-keverékek, reológiai adalékanyagok, fénystabilizátorok, szárítószerke, antioxidánsok, habzástgátlók.

GISCODE:

Ö60

Általános biztonsági tanácsok:

A festékek és lakkok feldolgozása és szárítása során gondoskodjon a jó szellőzésről. az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Csiszoláskor ne lélegezze be a port. Csak jól szellőző helyiségekben használja. Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon és ne szippantson. Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne engedje a csatornába vagy vízfolyásokba kerülni. Folyókák, tavak vagy csatornák szennyezése esetén a helyi jogszabályoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat.

További információ a jelenlegi biztonsági adatlapon: www.suedwest.de.

Tárolás:

Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen. A "natúr" faolaj legalább 36 hónapig tárolható a bontatlan eredeti tartályban.

A színezett árukat kb. 3 hónapon belül kell feldolgozni, hogy elkerülhető legyen a pigmentek túlzott leülepedése. A levegő hatására történő zselésedés megakadályozása érdekében a felbontott tartályokat kisebb tartályokba kell átönteni.

Eltávolítás:

Az üres tartályokat nem szabad újra felhasználni. A tartalmat/konténert az erre felhatalmazott hulladékkezelő vállalatnál vagy önkormányzati gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Műszaki tanácsadás:

Értékesítési képviselőink szívesen minden olyan kérdésre, amelyre ez a műszaki adatlap nem ad választ. Ezen kívül műszaki ügyfélszolgálatunk szívesen válaszol minden részletes kérdésre a gyárban. (06324/709-0)

Állapot: február/2019/KM