

Konserwacja drewna

Olej do drewna SÜDWEST Holz-Öl

30009



Obszar zastosowania: Holz-Öl to naturalny olej do ochrony i pielęgnacji drewna, które nie jest stabilne wymiarowo, np. drewnianych tarasów, ławek i innych elementów drewnianych.

Meble ogrodowe, na zewnątrz. Produkt nie tworzy powłoki i dlatego jest szczególnie odpowiedni do pokrywania poziomych powierzchni drewnianych.

Odpowiednie podłoża:

Drewno liściaste, iglaste i termodrewno w obszarze zewnętrznym.

Właściwości:

- Wysoka zdolność penetracji
- Brak tworzenia się filmu
- nie łuszczy się
- otwarty
- wodoodporność
- Zmniejsza pękanie
- Podkreśla charakter drewna
- Łatwa pielęgnacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- Dobra odporność na promieniowanie UV dzięki przezroczystym pigmentom tlenku żelaza

Odcienie kolorów:

Standard: 0001 naturalny
8940 modrzew 8941 jodła pospolita 8942 bangkirai
8919 teak

Barwienie fabryczne All-Color: dostępne są inne kolory drewna.

Opakowanie: 1 l, 2,5 l, 5 l

Zużycie: 50 - 80 ml/m²

Rzeczywiste zużycie zależy od nieruchomości i jest uzależnione od takich czynników jak jakość powierzchni i moc ssania.

zdolność. Określ dokładne wartości zużycia za pomocą testu farby.

Poziom połysku: jedwabście matowy

Zastosowanie:

Zasady ogólne:

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Wszystkie powłoki i prace przygotowawcze powinny zawsze opierać się na obiekcie i wymaganiach, na które będzie on narażony. Należy zapoznać się z aktualnymi ulotkami BFS opublikowanymi przez Federalny Komitet Ochrony Farb i Mienia. Patrz także VOB, Część C DIN 18363, Paragraf 3 Prace malarskie i dekoracyjne.

Dalsza obróbka/usuwanie warstw farby, takie jak szlifowanie, spawanie, wypalanie itp. może powodować powstawanie niebezpiecznego pyłu i/lub oparów. Prace należy wykonać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochronny (oddechowy).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, solidne i wolne od substancji oddzielających. Niebezpieczne podłoża należy sprawdzić pod kątem nośności i przydatności do nakładania kolejnych powłok. W razie potrzeby należy utworzyć obszar testowy i sprawdzić przyczepność za pomocą cięcia poprzecznego i/lub oderwania taśmy z tkaniny. W przypadku struktur powłokowych należy przeprowadzić szlifowanie pośrednie między poszczególnymi powłokami.

Przygotowanie podłoża:

Zaokrąglić ostre drewniane krawędzie. Zapewnić wystarczające spadki drenażowe na powierzchniach poziomych. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 13 +/-2% dla elementów stabilnych wymiarowo i 18% dla elementów niestabilnych wymiarowo. Im bardziej suche podłoża, tym większa głębokość penetracji, co poprawia funkcję ochronną i żywotność kolejnych warstw.

Nowe gładkie lub strugane powierzchnie drewniane przeszlifować i dokładnie oczyścić. Usunąć wszelkie wydostające się żywice/składniki drewna. Jeśli to możliwe, zagruntuj i pokryj warstwą pośrednią wszystkie strony nowych elementów drewnianych.

Przed nałożeniem oleju do drewna należy stare, zwietrzałe powłoki. Oczyścić i rozjaśnić stare drewno za pomocą odtłuszczacza do drewna SÜDWEST przed nałożeniem oleju do drewna.

Kontakt:

B&B Montagen, s.r.o.
Sebedražská cesta 680/10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

e-mail: info@xxlkolory.pl

Olej do drewna SÜDWEST

W razie potrzeby oczyścić już zaolejowane drewno, które ma zostać odświeżone, za pomocą odszarzacza do drewna SÜDWEST.

W obszarach zewnętrznych zaleca się wstępną impregnację nieobrobionego lub odsłoniętego drewna podatnego na grzyby za pomocą SÜDWEST Holz- Imprägnier-Grund. Przestrzegać karty danych technicznych, DIN 68800, część 3 i karty danych BFS 18.

Przetwarzanie:

Wood Oil jest gotowy do użycia. Przed użyciem dobrze wymieszać Wood Oil, nałożyć nierozcieńczony i pozostawić do zadziałania. Nałożyć 2 warstwy. Zetrzyj nadmiar materiału po kilku minutach.

Nie stosować poniżej + 5°C i powyżej + 30°C temperatury powietrza i obiektu.

Uwaga:

Ściereczki nasączone olejem drzewnym mogą ulec samozapłonowi. Ściereczki te należy pozostawić do wyschnięcia wyłącznie po ich rozłożeniu.

Pielęgnacja: Zaleca się regularną konserwację i pielęgnację olejowanych powierzchni na zewnątrz. Olejowane powierzchnie należy sprawdzać co najmniej raz w roku. Oczyścić nienaruszone powierzchnie i jednokrotnie naoliwić. Mocno zabrudzone powierzchnie oczyścić odtłuszczaczem do drewna SÜDWEST, pozostawić do wyschnięcia i jednokrotnie ponownie zaolejować.

Czyszczenie narzędzi:

Rozcieńczalnik do farb na bazie żywic syntetycznych.

Suszenie:

(+ 20°C / 60% wilgotności względnej)

pyłosuchość: ok. 3 godz.

wielokrotnego użytku: ok. 12 godz.

Czas schnięcia wydłuża się w niższych temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności.

Uwagi specjalne:

Suszenie może być opóźnione na drewnie tropikalnym ze względu na składniki drewna. W razie potrzeby zmyć SÜDWEST Holz- Entgrauer i nałożyć warstwę próbną.

Nie malować na rozgrzanych podłożach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub na podłożach drewnianych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w ciągu 2-3 godzin po malowaniu.

Trwałość olejowanych zewnętrznych powierzchni drewnianych zależy między innymi od warunków atmosferycznych, konstrukcji i zastosowanego koloru. Ciemniejsza pigmentacja zwiększa ochronę przed promieniowaniem UV, a tym samym trwałość.

Wypłukiwaniu składników drewna można zapobiec, pokrywając je powłoką ze wszystkich stron.

Dyrektywa WE 2004/42/WE:

Produkt "Wood Oil" nie jest objęty dyrektywą VOC (poza zakresem).

Deklaracja VDL:

Żywyce alkidowe, (w zależności od odcienia koloru pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne) mieszaniny węglowodorów alifatycznych, dodatki reologiczne, stabilizatory światła, środki suszące, przeciwutleniacze, środki przeciwpieniące

GISCODE:

Ö60

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zapewnić dobrą wentylację podczas przetwarzania i suszenia farb i lakierów. Z od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłu podczas szlifowania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki podczas pracy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub kanalizacji należy poinformować odpowiednie władze zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na stronie www.suedwest.de.

Przechowywanie:

Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Olej do drewna "naturalny" może być przechowywany przez co najmniej 36 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.

Barwione towary powinny zostać przetworzone w ciągu około 3 miesięcy, aby uniknąć nadmiernego osadzania się pigmentów. Otwarte pojemniki należy zdekantować do mniejszych pojemników, aby zapobiec żelowaniu pod wpływem powietrza.

Utylizacja:

Pustych pojemników nie wolno używać ponownie. Zawartość/pojemnik należy oddać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów lub komunalnego punktu zbiórki odpadów.

Porady techniczne:

Nasi przedstawiciele handlowi chętnie na wszelkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej. Ponadto nasz Dział Technicznej Obsługi Klienta chętnie odpowie na wszelkie szczegółowe pytania w fabryce. (06324/709-0)

Status: luty/2019/KM

Kontakt:

B&B Montagen, s.r.o.
Sebedražská cesta 680/10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

e-mail: info@xxlkolory.pl