

Podlahové nátery

SÜDWEST Dach-Farbe

30665



Použitie:

Renovačná strešná farba na vodnej báze, odolná voči poveternostným vplyvom, určená na skrášlenie a ochranu namáhaných alebo zvetraných strešných plôch s dostatočným spádom pre odvádzanie vody.

Vlastnosti:

- jednoduchá spracovateľnosť
- elastické
- odolné voči poveternostným vplyvom
- priepustné pre vodné pary
- zabránenie poškodeniu mrazom
- dobrá príľnavosť
- pochôdzna (pri opravách strechy)

Farebné odtiene:	RAL 7016 antracitovo šedá 8915 tehlovo červená 8917 tmavo hnedá 8916 červeno hnedá 8914 prírodná červená 8911 frankfurtská červená
-------------------------	---

All-Color továrnské odtiene:	dostupné na vyžiadanie
---	------------------------

Objem:	15 l
---------------	------

Spotreba:	250 - 300 ml / m ² na jeden náter
------------------	--

Stupeň lesku:	saténový lesk
----------------------	---------------

Hustota:	cca. 1,3 g/cm ³ podľa odtieňa
-----------------	--

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Staré tehlové strešné podklady:

Vyčistiť hĺbkovo do pórov parným čističom. Ak nie je k dispozícii, použiť vysokotlakový čistič na studenú vodu. Keďže touto metódou sa nemôžu vyčistiť všetky plochy napadnuté riasami, odporúčame použiť biocídny prípravok SÜDWEST Fungan®, ktorý je potrebné aplikovať podľa pokynov v technickom liste.

Čistiť v smere prirodzeného odtoku vody, aby neostala žiadna voda pod strešnou krytinou.

Eternit vlnitá krytina / Berlínska vlna:

Vyčistiť a predom ošetriť tak, ako bolo uvedené vyššie. Nechať vyschnúť aspoň 3 dni pri dobrom počasí (+20°C / 65% relatívnej vlhkosti vzduchu). Jedenkrát výdatne naniesť penetračný náter s obsahom rozpúšťadla napr. impregnáciu SÜDWEST wikulac FH 20.

Pred nanosením jednotlivých vrstiev náteru sa musí dodržať doba schnutia 1-3 dni (podľa teploty). Dvakrát naniesť nezriedený náter Dach-Farbe.

Podklady z betónovej a hlinenej dlaždice:

Namočiť vodou a na mokrý podklad naniesť dvakrát nezriedený náter Dach-Farbe. Na silne kriedovité podklady betónových dlaždíc naniesť impregnáciu s obsahom rozpúšťadla, napr. SÜDWEST wikulac FH 20.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Dach-Farbe

Eternit – vlnitá krytina s trhlínami:

Opraviť polyesterovými armovacími pásmi z Acroflex tkaniny resp. Arcoflex tkaniny na prekrytie trhlín, ktoré sa zapracujú do druhého náteru. Takéto opravené miesta pretrieť aspoň trikrát nezriedenou farbou Dach-Farbe, aby tkanina nebola voľne uložená, ale dostatočne prekrytá.

Spracovanie:

Nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Pri striekaní ohľadom použitia vnútorného priemeru trysky a tlaku materiálu dodržiavať údaje od výrobcu.

Teplota pri spracovaní:

Nespracovávať pri teplote pod + 6°C
Optimálna teplota pri spracovaní + 15°C do + 25°C

Riedenie / čistenie náradia:

Nástroje po ukončení práce vypláchnuť vodou, umyť v mydlovom lúhu a vypláchnuť.

Schnutie:

Pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Prepracovateľné: po cca. 2 hodinách
Odolné voči dažďu: po cca. 4 hodinách

Farebná stálosť podľa BFS návodu č. 26:

Trieda A, Skupina: 1

Osobitné upozornenia:

Otázky ohľadom Arcoflex-tekstilu adresujte na špecializovaných predajcov náterových hmôt alebo firme Kobau GmbH in 23617 Stockelsdorf, Tel. 04 51/ 4910 61.

Nespracovávať pri hroziacom daždi, hmle, riziku mrazu, pri relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá prekračuje 80% alebo teplotách pod + 6°C.

Strešná farba sa nesmie aplikovať na glazované, alebo lakované tehly, na hladkú vlákno cementovú krytinu, plastovú krytinu ako aj na Eternit-vlnitú krytinu / Berlínsku vlnu so zvetraným náterom.

Strešný náter obsahuje biocídy na ochranu pred zariasaním. Biocídy používať opatrne. Pred použitím vždy čítajte etiketu a informácie o produkte. Odpadové vody nepoužívať na plnenie rybníkov, alebo na zavlaženie rastlín.

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „Dach-Farbe“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov I (140 g/l), a týmto je VOC-konformný

Nariadenie o biocídnych produktoch (528/2012):

Tento výrobok je „ošetrený výrobok“ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 528/2012 čl. 58, odsek 3 (žiadny biocídny výrobok) a obsahuje nasledujúce biocídne účinné látky:

Terbutryn, 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1).

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty, anorganické a minerálne spojivá, voda, alkoholový ester, glykóly, deriváty celulózy, xantánová guma, odpeňovadlo, zmáčadlo, hydroxid sodný polyuretánový zahusťovač, ochranný film na báze terbutrynu, konzervačné látky na báze: metyl- a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón

GISCODE: BSW50

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajú mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajú mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: December / 2018 / CS