



SPRAY.BIKE - FRAME BUILDER'S

OPIS:

Boja u spreju s antikorozivnim svojstvima, ne samo za okvire bicikala. Kolekcija uključuje sprejeve u bojama plemenitih metala, ali i drugih boja, kao i transparentne premaze.

OSOBINE:

Udaljenost prskanja: 25-30 cm

Nanesite iznutra i izvana na donju čeličnu podlogu prije bojanja.

Preporučeni broj slojeva: jedan

Vrijeme sušenja: 1 do 2 sata (ovisno o uvjetima okoline)

Potpuna tvrdoća: 48 sati (ovisno o uvjetima okoline)

Može se koristiti na čeličnim okvirima kao preciznija alternativa metalnom temeljnom premazu proizvođača okvira.



PRIMJENA:

Idealno za okvire bicikala od aluminija, čelika, nehrđajućeg čelika i titana.

Sustav zatvaranja:

STANDARDNI ČEP s raspršivačem

- Visoko prekrivanje
- Rijetko i redovno prskanje
- Postupno prskanje
- Nema kapanja

Upute za upotrebu:

Protresite posudu najmanje 3 minute nakon što čujete kuglicu za miješanje. Prije prve uporabe raspršite u zraku 3-4 sekunde kako biste uklonili kondenziranu boju. Nakon upotrebe, okrenite aerosol naopako i pritisnite kontrolu 2-3 sekunde kako biste očistili ventil. Ako je mlaznica začepljena, zamijenite je novom. Optimalna primjena pri temperaturi: 10 - 25 °C i vlažnosti ispod 65% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Idealni uvjeti skladištenja su na temperaturi od 5 - 35 °C.



UPOZORENJE:

Spremnik je pod pritiskom. Izuzetno zapaljiv aerosol. Čuvati izvan dohvata djece.

Savjeti i preporuke:

Potpuno stvrdnjavanje ovisi o nizu varijabli (temperatura, broj slojeva, vlažnost, itd.).

Općenito, preporučujemo da napustite okvir ili sušiti površinu od 72 sata do 7 dana.

Sigurnosne informacije:

P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. ZABRANJENO PUŠENJE.

P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

P251 Ne bušiti niti spaljivati, čak ni nakon uporabe.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitne naočale/zaštitu za lice.

P410+P412 Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite ga temperaturama iznad 50°C / 122°F.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Opasne komponente:

acetoni, cileni, 2-metoksi-l-metiletil acetat

e-mail: info@xxlboje.hr

Spray.Bike