

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST AquaVision PU-Airless Lack Satin

30016

Použitie:

AquaVision PU-Airless Lack Satin je farba určená na efektívny náter pripravených podkladov v interiéroch a exteriéroch. Produkt naneste metódou striekania Airless bez zriedenia.

Podklady:

Drevo a drevené materiály natreté základným náterom, nosné staré nátery, podklady natreté základným náterom ako kovy a plasty.

Vlastnosti:

- slabý zápach
- efektívne spracovanie na veľkých plochách
- vysoká trvanlivosť
- rýchloschnúca
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- nelepivá na iné farby (v závislosti od teploty alebo tlaku)
- veľmi dobrý ťah
- vysoký stupeň belosti
- nežltne
- vysoká mechanická odolnosť

Farba: 9110 biela

Objem: 5 l

Spotreba: cca 150 - 250 ml/m²

Stupeň lesku: stredný lesk (cca 20 - 25 GU pri 60°)

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zvrávanie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte priľnavosť medzi mriežkami a/alebo obrysmi textilných pásov. Pri vrstvách nadstavby by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzioperačné brúsenie.

Príprava podkladu:

Podklady do základným náterom:

Plochy poriadne vybrúste a vyčistite. Na dosiahnutie obzvlášť kvalitných plôch naneste medzivrstvu resp. vyplňte so SÜDWEST AquaVision PU- Airless Vorlack.

Staré nátery:

Vyskúšajte na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné, odstráňte bez zvyšku a podľa podkladu vytvorte nanovo. Nosné staré nátery vyčistite a dôkladne obrúste. Na dosiahnutie obzvlášť kvalitných plôch naneste medzivrstvu resp. vyplňte so SÜDWEST AquaVision PU-Airless Vorlack.

Spracovanie:

Dobre zamiešajte a striekajte bez zriedenia.

	Airless	Temp Spray	Airmix
vnútorný priemer dýzy	0,010"	0,010"	0,010"
tlak materiálu	najm. 120 bar	80 - 100 bar	60 - 80 bar
uhol vstreku	20° - 40°	20° - 40°	20° - 40°
teplota	-	40° C	-
tlak vzduchu	-	-	cca 2 bar

Podmienky spracovania:

Teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú schnutie a ťah farieb riediteľných vodou. Optimálna teplota spracovania je 10°C - 25°C (cca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa schnutie odďaľuje.

Riedenie/čistenie náradia:

Čistá voda (kvalita pitnej vody).

Pracovné pomôcky pri dlhých prestávkach alebo po ukončení práce umyte, namydľte a opláchnite.

Schnutie:

(pri + 20°C/ 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, 200 µm mokrej hrúbky vrstvy). Väčšia hrúbka vrstvy a/alebo nižšia teplota odďaľuje dobu schnutia.

SÜDWEST AquaVision PU-Airless Lack Satin

Zaschnutie:

(nelepí sa prach a nelepí):

cca 1 hodina

Možné prerobiť:

cca 12 hodín

Poznámka:

Po 16 hodinách môžete AquaVision Pu-Airless Lack Satin manuálne vybrúsiť s brúsnou podložkou. Pred mechanickým brúsením na veľkých plochách odporúčame dodržať dobu schnutia 36 hodín.

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „AquaVision PU-Airless Lack Satin“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov d (130 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, akrylátové PU-disperzie, podľa odtieňu anorganické a/alebo organické (biele) pigmenty, voda, glykoly, neutralizátory, detergenty, dispergačné prostriedky, odpeňovače, zahusťovadlá, amorfné kyseliny kremičité, frontálne prísady, povrchové prísady, inhibítory korózie, ochrana pri skladovaní na báze metylizotiazolinónu a benzizotiazolinónu.

GISCODE: BSW30**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké množstvá dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk.

Skladovanie:

Otvorenú nádobu silno uzavrite, a skladujte v chladnom, suchom a nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Na recykláciu používajte iba prázdné nádoby. Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.

Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám náš servisný personál k dispozícii.

info@sudwest.sk

Od: Február/2019/KM