

Ochrana dřeva

SÜDWEST Holz Öl

30009

**Použití:**

Holz Öl je olej na ochranu a ošetřování dřeva, které není rozměrově stálé, např. dřevěných teras, laviček a venkovního zahradního nábytku. Přípravek nevytváří film, a proto je vhodný zejména pro vodorovné dřevěné plochy.

Vhodné základní informace:

Listnaté dřevo, jehličnaté dřevo a termodřevo v exteriéru.

Vlastnosti:

- vysoká absorpční schopnost
- žádná filmová tvorba
- neloupe se ani nepraská
- otevřené póry
- odpuzující vodu
- omezení vzniku trhlín
- zdůraznění charakteru lesa
- snadná péče
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- velmi dobrá odolnost proti UV záření díky transparentním pigmentům oxidu železa.

Barevný odstín:**Standardní:**

0001 přírodní	8940 modřín
8941 douglas	8942 bangkirai
8919 teakové dřevo	

Tovární odstíny všech barev:

jsou i další barevné odstíny dřeva, například:

7768 stříbrně šedá	7051 přírodní šedá
7040 břidlicově šedá	7151 vintage šedá
7158 pískově šedá	

Balení: Balení: 1 l, 2,5 l, 5 l

Spotřeba: 50 - 80 ml/m²

Skutečná spotřeba závisí na nemovitosti a je silně ovlivněna faktory, jako je kvalita/stav povrchu a jeho nasákavost. Přesné hodnoty spotřeby lze určit provedením zkušebního nátěru.

Lesk: Saténově matný

Použití:**Obecná pravidla:**

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS, vydané podle technických směrnic vydaných Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibrus.

Příprava podkladu:

Ostré hrany jsou zaoblené. Na vodorovných plochách zajistěte dostatečný odtok vody. Vlhkost dřeva by neměla překročit 13 +/- 2 % u rozměrově stabilních dílců a 18 % u rozměrově nestabilních dílců. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, čímž se zvyšuje ochranná funkce a trvanlivost následných nátěrů. Nové hladké nebo hoblované dřevěné povrchy řádně obrousit a očistit. Odstraňte veškerou obnaženou pryskyřici a/nebo látky obsažené ve dřevě. Pokud je to možné, naneste na nové dřevěné součásti ze všech stran základní nátěr a .

Informace obsažené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Na základě našich testů a zkušeností představují obecné informace.

informace a nepředstavují konkrétní aplikaci. Není možné podat žádost o odškodnění. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. S novou verzí přestávají platit staré verze.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST Holz Öl

Před ošetřením přípravkem Holz-Öl odstraňte staré zvětralé nátěry. Před ošetřením přípravkem Holz-Öl očistěte a zesvětlejte zestárlé dřevo přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Již naolejované dřevo, které je žádoucí oživit, v případě očistit přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Ve venkovním prostředí se doporučuje neošetřené nebo volné dřevěné prvky náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list DIN 68800, část 3 a technický list BFS 18.

Zpracování:

Holz-Öl je okamžitě použitelný. Před použitím dobře promíchejte, naneste bez ředění a nechte působit. Nátěr nanášejte ve 2 vrstvách. Po několika minutách setřete přebytečný materiál.

Nezpracovávejte ani neaplikujte při teplotách vzduchu a předmětů nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C.

Upozornění: Ubrously napuštěné přípravkem Holz-Öl se mohou samovznítit. Tyto ubrousky by se měly nechat pouze rozložené, aby uschly.

Péče: ve venkovním prostředí se doporučuje pravidelná údržba a ošetřování olejovaných povrchů. Olejované povrchy by se měly kontrolovat alespoň jednou ročně. Nepoškozené plochy jednou očistěte a naolejujte. Velmi znečištěné povrchy by se měly vyčistit přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer, nechat zaschnout a jednou naolejovat.

Nástroje na čištění:

Na syntetické pryskyřice použijte ředidlo.

Schnutí:

(při teplotě +20 °C / relativní vlhkosti 60 %)

Na povrch se nelepi prach: Lze
přepracovat: Přibližně 12
hodin

Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti se doba sušení prodlužuje.

Zvláštní upozornění:

U tropických dřevin se může doba sušení prodloužit látkám obsaženým ve dřevě. V případě potřeby omyjte přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer a naneste zkušební nátěr.

Neaplikujte na vyhřívané podklady na přímém slunečním světle a/nebo na dřevěné podklady, které mohou být vystaveny přímému slunečnímu světlu během 2-3 hodin po aplikaci.

Trvanlivost olejovaných dřevěných povrchů ve venkovním prostředí závisí mimo jiné na povětrnostních podmínkách, typu konstrukce a barevném odstínu.

Tmavá pigmentace zvyšuje ochranu proti UV záření, a tím i odolnost.

Vyluhování látek obsažených ve dřevě lze zabránit komplexním nátěrem všech stran.

EG-Kritéria 2004/42/42 EG

Na výrobek "Holz-Öl" se nevztahuje směrnice o těkavých organických látkách (mimo oblast působnosti).

Prohlášení VDL (obsažené látky):

alkydové pryskyřice (anorganické a/nebo organické pigmenty, v závislosti na barevném odstínu), směsi alifatických uhlovodíků, reologické přísady, stabilizátory světla, sušidla, antioxidanty, odpěňovače.

GISCODE: Ö60

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů. Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo dosah. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nejzte, nepijte, nekuřte a nevdechujte pachy. Při broušení nevdechujte prach. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte rozlití do kanalizace a vodních toků. V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné úřady podle místních zákonů.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném a suchém prostředí, ale bez mrazu. Holz-Öl "natur" lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 36 měsíců.

Tónovaný obal by se měl spotřebovat přibližně do 3 měsíců, aby se zabránilo nadměrnému hromadění pigmentu. Naložený obal přendejte do menší nádoby, abyste zabránili gelování vzduchem.

Likvidace:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: březen / 2020 / KM