

Kolory wnętrza

SÜDWEST Profi XXL (Karta techniczna)

30006



Zakres zastosowania:

Sprawdzona pod kątem zanieczyszczeń, odporna na szorowanie, matowa, jednowarstwowa farba dyspersyjna o bardzo wysokiej sile krycia do wewnętrznych powierzchni ścian narażonych na intensywne użytkowanie.

Odcień koloru: 9110 Biały

Barwienie fabryczne we wszystkich kolorach: dostępne we wszystkich kolorach

Pojemnik: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l

Zużycie: 130 - 150 ml/m² na powłokę
Zużycie może się różnić w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Wartość sd dyfuzji pary wodnej:

< 0,1 m (klasa V1 wysoka) zgodnie z normą EN ISO 7783-2.

Dane zgodne z normą DIN EN 13300:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Ścieranie na mokro | Klasa 2 (odporność na ścieranie) |
| 2. Poziom połysku | Matowy |
| 3. Współczynnik kontrastu | Klasa 1 przy 7 m ² /l |
| 4. Maksymalny rozmiar ziarna drobnego (< 100 µm) | |
| 5. Gęstość | ok. 1,4 - 1,6 g/cm ³ |

Zastosowanie:

Zasady ogólne:

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Wszystkie powłoki i prace przygotowawcze powinny zawsze opierać się na obiekcie i wymaganiach, na które będzie on narażony. Należy zapoznać się z aktualnymi ulotkami BFS opublikowanymi przez Federalny Komitet Ochrony Farb i Mienia. Patrz także VOB, Część C DIN 18363, Paragraf 3 Prace malarskie i dekoracyjne.

Dalsza obróbka/usuwanie warstw farby, takie jak szlifowanie, spawanie, wypalanie itp. może powodować powstawanie niebezpiecznego pyłu i/lub oparów. Prace należy wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochronny (oddechowy).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, solidne i wolne od substancji oddzielających. Niebezpieczne podłoża należy sprawdzić pod kątem nośności i przydatności do nakładania kolejnych powłok. W razie potrzeby należy utworzyć powierzchnię testową i sprawdzić przyczepność.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża szlifowane lub silnie chłonne (np. tynki gipsowe) zagruntować środkiem SÜDWEST InnenGrund lub w trudnych przypadkach środkiem SÜDWEST TiefenGrund LH. Na podłożach zanieczyszczonych nikotyną, plamami wodnymi, sadzą, tłuszczem, olejem lub podobnymi plamami zalecamy zastosowanie farby SÜDWEST Insulating Paint W lub SÜDWEST Insulating Paint L. Podłoża zaatakowane pleśnią należy wstępnie zagruntować środkiem SÜDWEST Mould Eater. Zalecamy stosowanie SÜDWEST FungiStop na powierzchniach zagrożonych pleśnią (przestrzegać kart technicznych).

Przetwarzanie:

Szczotkowanie, walcowanie lub natryskiwanie.

W większości przypadków wystarczy jedna warstwa. W zależności od chłonności podłoża, pierwszą warstwę należy rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. W razie potrzeby ostatnią warstwę można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. Podczas natryskiwania należy stosować szerokość dyszy i ciśnienie materiału określone przez producenta sprzętu.

Temperatura przetwarzania:

Nie nakładać i nie pozostawiać do wyschnięcia poniżej + 5°C temperatury powietrza i obiektu.

Uwagi specjalne:

Możliwe jest barwienie dostępnymi na rynku kolorami stałymi i barwiącymi. Ilość dodanych koncentratów barwiących nie powinna przekraczać 1%. Dodanie koncentratów pigmentowych może spowodować wprowadzenie niewielkich ilości rozpuszczalników i/lub plastyfikatorów. Podczas powlekania/przerabiania uszczelniaczy, takich jak uszczelniacze akrylowe, mogą wystąpić pęknięcia w powłoce farby ze względu na jej większą elastyczność. Ponadto, w zależności od składników uszczelniaczy, w powłoce mogą wystąpić przebarwienia i/lub różnice w poziomie połysku.

SÜDWEST Profi XXL

Dyrektywa WE 2004/42/WE:

Produkt "Profi XXL" nie przekracza maksymalnej wartości LZO dla kategorii produktów a (30 g/l) i dlatego jest zgodny z LZO.

Deklaracja VDL:

Dyspersja polimerowa, dwutlenek tytanu, proszek polimerowy, woda, zagęszczacz, środek przeciwpieniący, środek dyspergujący, środek zwilżający, środek przeciwpachowy na bazie BIT/MIT (1:1), środek przeciwpachowy na bazie Bronopolu (INN)

GISCODE: BSW20

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Podczas nakładania i suszenia farb i lakierów należy zapewnić dobrą wentylację.

Przechowywać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłu podczas szlifowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie dopuścić do przedostania się nierozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości do wód gruntowych, zbiorników wodnych lub kanalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na stronie www.suedwest.de.

Przechowywanie:

Przechowywać szczelnie zamknięte, chłodne i zabezpieczone przed mrozem.

Utylizacja:

Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu.

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porady techniczne:

Nasi przedstawiciele handlowi chętnie na wszelkie pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej. Ponadto nasz Dział Technicznej Obsługi Klienta chętnie odpowie na wszelkie szczegółowe pytania w fabryce. (06324/709-0)

Status: wrzesień/2018/CS