

Pripravni materijali

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

30610



Područje primjene:

Za čišćenje bakra, mesinga i aluminija. Jako zaprljani dijelovi od bakra, mesinga ili aluminija koji se farbaju bistrim lakom moraju se prvo očistiti silikonom i pastom za čišćenje bez voska.

Svojstva:

- Uklanja prljavštinu, masnoću, sredstva za otpuštanje i ostatke korozije.
- Satima pasivizira očišćena područja
- Zajedno s mokrim brušenjem abrazivnim runom osigurava dobro prianjanje sljedećih premaza.

Boja: 0901 bezbojan

Pakiranje: 500 ml

Potrošnja: 100 ml / m²

Upotreba:

podloge i slikarski radovi moraju odgovarati Priprema trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjericama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljena itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prianjanje presjekom i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju nadgradnih slojeva (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međusobno brušenje.

Obrada:

Polirane površine treba temeljito obrisati mekom krpom namočenom u Kupfer-und Alu-Reiniger, odmah oprati vodom i zatim obrisati na suho..

Za jako zaprljane podloge, prljavština se mora ukloniti mehanički. Ako je potrebno, nježno brusite. Stavite sredstvo za čišćenje "Kupfer- und Alu-Reiniger" u otvoreni spremnik. Uronite plastično abrazivno runo (ne čeličnu vunu) s finim zrnom u sredstvo za čišćenje, navlažite površinu i temeljito ga izbrusite. Nakon brušenja, odmah operite čistom vodom i ostavite da se osuši.

Neravne podloge moraju se vlažno brusiti brusnim papirom na vodenoj bazi.

Posebne upute:

Nakon čišćenja mora se izvršiti test vlaženja vodom. Ako se pojavi "Biserni efekt", čišćenje treba ponoviti. Sredstvo za čišćenje "Kupfer- und Alu-Reiniger" je nagrizajuće. Nosite rukavice i naočale.

Daljnje procesiranje:

Daljnja obrada slijedi nakon 2-3 sata sušenja, npr. prozirni SÜDWEST Metall-Klarlack (prozirni lak za metale), završni premaz SÜDWEST All-Grund (pridržavajte se tehničkih listova).

EZ direktiva 2004/42/EZ:

"Kupfer und Alu-Reiniger" ne podliježe VOC (izvan opsega) direktivi.

Opće sigurnosne upute:

Tijekom rada i sušenja boja i lakova mora se osigurati dobra ventilacija.

Hranu, piće i stočnu hranu treba čuvati izvan dohvata.

Treba izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Tijekom brušenja ne smije se udisati prašina.

Čuvati izvan dohvata djece.

Nerazrijeđen, odn. u većim količinama ne smije doći do dna

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger

voda, rezervoari ili kanalizacija.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Samo ispraznjene spremnike vraćajte na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju:
info@sudwest.hr

Od: studeni/2018/KM