

Omietky do interiérov

SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3

30000



Rozsah použitia:

Veľmi jemná organická stierka s optimálnymi vlastnosťami spracovania, určená na steny a stropy. Vhodná na celoplošné racionálne spracovanie na takmer všetky podklady.

Mnohostranne spracovateľná pomocou najbežnejšieho náradia (striečkačky, valčeky, ručné omietačky).

Hotovou stierkou FertigSpachtel 1 für 3 sa môžu spracovávať povrchy podľa smernice DIN 18180 technický list č. 2 Q3-Q4. Ako organická stierka je FertigSpachtel 1 für 3 začlenená podľa EN 16566.

Farebný odtieň: prírodný biely

Veľkosť balenia: vedro 25 kg

Spotreba: cca 1,7 kg/cm² na hrúbku vrstvy 1 mm

Hustota: 1,7 g/cm³

Použitie:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom

prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať priľnavosť na vzorke z plochy.

Podklad:

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady treba vhodne pripraviť.

Spracovanie:

Mnohostranné spracovanie, napr. striekaním, valčekmi, manuálne.

Všeobecne:

Celoplošne naniesť na max. hrúbku vrstvy cca 5 mm. Následne treba stierku vyhladiť nerezovým náradím. Na osobitne hladké povrchy sa odporúča ďalšia operácia ako jemný stierkový náter.

Materiál je hotový na spracovanie.

Čas spracovateľnosti je vždy podľa teploty podkladu alebo prostredia cca 20 minút.

Spracovanie Airless / šneková pumpa:

Použiť aspoň napr. Graco Mark V, na veľké plochy sa odporúča silnejší prístroj.

	Graco Mark V	Graco APX	Všeobecne (Airless)
Veľkosť dýzy	531 -535	Rac X	0,035-0,045"
Farba dýzy	hnedá	hnedá	
Pracovný tlak	180 - 200 bar	180 - 200 bar	180 - 200 bar
Stály tlak	200 – 2200 bar	190 – 210 bar	
Uhol vstreku	50°		50°
Šírka lúča (30 cm vzdialenosť)	25 cm		25 – 30 cm

Spracovanie valčekom:

Na spracovanie valčekom treba použiť valček s dlhým vlasom. Podmienkou je nanosenie malého množstva materiálu valčekom, prípadne ho treba viackrát opakovať.

Manuálne spracovanie:

Natiahnuť nerezovou murárskou lyžicou na hrúbku vrstvy.

SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3

Brúsiacie práce:

Natrieť základom SW InnenGrund, rovné stierkové podklady sa môžu natierať interiérovými farbami SÜDWEST Innenfarben.

Pri tapetovaní treba dodržiavať smernice pre lepenie.

Teplota spracovania:

Nesmie sa spracovávať pri teplote pod +8°C a nad +35°C.

GISCODE: BSW 20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber odpadu:

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: marec/2018/PR