

Podni premazi

SÜDWEST PU-Siegel

30625



Upotreba.

Prozirni PU premaz od satenskog sjaja na vodenoj bazi dizajniran kao završni sloj za unutarnje i vanjske zidove i podove. Proizvod je prikladan kao završni sloj za površine posute sitnim fragmentima (tzv. chips) ili za lakirane površine.

Svojstva:

- niske emisije – ispunja zahtjeve AgBB
- klasa protukliznosti R10 za završni sloj s Methacryl-Fußbodenfarbe
- gotovo bez mirisa
- bez žućenja
- čvrst
- otporan na vremenske utjecaje
- lako se čisti
- dobra mehanička i kemijska nosivost

Boja: 0901 bezbojan

Pakiranje: 2,5 l, 10l

Potrošnja: 90 - 110 ml/m² na jedan sloj

Ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, može doći do različite potrošnje.

Razina sjaja: satenski sjaj

Gustoća: 1,1 g/cm³

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje.

Podloga:

Nosivi 1K i 2K premazi na zidnim i podnim površinama, kao i premazi s raspršenim tkv chips-ima.

Priprema podloge:

Podloga mora biti suha, nosiva, bez odvajajućih tvari. Očistite stare premaze.

Obrada:

Nanесите valjkom, kistom ili sprejem. Razrijedite prvi sloj na upijajućim podlogama dodavanjem 30% čiste vode, a zatim nанесите 2 nerazrijedena završna sloja.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 8 °C.

Sušenje:

Pri + 20°C/ 60% relativne vlage zraka:

Prohodno i spremno

na novo prerađivanje:

nakon 8 sati

Mehanički nosivo:

nakon 7 dana

Ovisno o broju slojeva i nanesenoj količini, vrijeme sušenja može se produžiti.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST PU-Siegel

Čišćenje i njega:

Čistite samo vodom i malom količinom sredstava za vlaženje / površinski aktivne tvari, kako ne biste smanjili mehaničku otpornost i tvrdoču površine proizvoda.

Također, nemojte nanositi sredstva za čišćenje na bazi otapala ili sredstva za poliranje (takozvani voskovi).

Ne obavljajte redovito mokro čišćenje strojevima za čišćenje i otopinama za čišćenje kako biste izbjegli ugrožavanje dobre stabilnosti površine i sprječavanje moguće prljavštine.

Čestom uporabom i / ili koncentriranom uporabom sredstava za vlaženje / površinski aktivne tvari, poliranjem ili većim čišćenjem, površina može izgubiti tvrdoču, čime se uvelike smanjuje tlačna čvrstoča i povećava brzina zaprljanja.

Preporučujemo nanošenje 2K-Epoxisiegel na površine koje je potrebno često čistiti strojevima za čišćenje i kemijskim sredstvima za čišćenje..

Posebna upozorenja:

Nije prikladan za industrijsku upotrebu ako površinu koju proizvodi proizvod mogu uništiti ili oštetiti kemikalije, ulja za bušenje ili ulja za rezanje, rashladna tekućina, kočione tekućine ili slična agresivna sredstva ili kombinacija gore navedenog.

Ne upotrebljavajte za garaže, parkirne garaže ili podne površine izložene opterećenju viličara ili sličnog stroja.

Nije otporan na migraciju plastifikatora!

Kad se nanese na alkalne podloge, može se pojaviti miris amonijaka.

Uvijek pročitajte naljepnicu i podatke o proizvodu prije upotrebe.

Voda koja se koristi za čišćenje alata može se uliti u kanalizaciju tek nakon obrade u odgovarajućem postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda.

SÜDWEST PU-Siegel nije prikladan za područja sa stajaćom vodom. Izvana, površine prepune vlage moraju imati dovoljan nagib za odvod vode.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"PU-Siegel" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda b (100 g / l) i stoga je usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Poliakrilati, voda, alkoholi, glikoli, poliuretanski zgušnjivač, pjenasti premaz, silicijeve kiseline, dodaci na granici, konzervansi na bazi: metilkloroizotiazolinona, metilizotiazolinona i benzizotiazolinona.

GISCODE: BSW20

Otpornost na kemikalije:

br.	Tvar	Trajanje učinka	
		1h	24h
1	Iana otopina (10 %)	0	0
2	Sumporne kiseline (10 %)	0	0
3	Klorovodična kiselina (7 %)	0	0
4	Esencija octa (10 %)	0	0
5	Limunska kiselina (10 %)	0	0
6	Etanol	0	1
7	Akumulatorska kiselina (kiselina sumporna) (33%)	0	0
8	Natrijev hidroksid (10 %)	0	3
9	Vodikov peroksid (3 %)	0	0
10	Dizel gorivo	0	1
11	Motorno ulje	0	0
12	Hidrauličko ulje	0	0
13	Ulje za menjач	0	0
14	Ksilen	1	1
15	Izopropanol	0	0
16	Odstranjivač laka za nokte	0	1
17	Dezinfekcija ruku Sterillium Virugard	0	0
18	Crno vino	0	0
19	Kava	0	0
20	Krema za ruke	0	1
21	Jestivo ulje	0	0
22	Sintetički znoj prema DIN 53160-2	0	0

Ocjena - Schema:

Nema vidljivih promjena	0
Malo primjetna promjena sjaja i boje	1
Suptilna promjena sjaja i boje, tekstura površine je nepromijenjen	2
Vidljivo jako označavanje, površinska struktura je još uvijek nepromijenjena	3
Vidljivo jako označavanje, površinska struktura je promijenjena	4
Površina je jako izmijenjena, odn. uništena	5

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

SÜDWEST PU-Siegel

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udrišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju:
info@sudwest.hr

Od: Travanj/2019 /CS