

Impregnante per legno

SÜDWEST Flächen-Lasur

30280



Flächen-Lasur è una vernice universale ad alto solido per componenti in legno dimensionalmente instabili, dimensionalmente limitati e dimensionalmente stabili in applicazioni interne ed esterne. AquaVision Flächen-Lasur (a base d'acqua) è consigliato per applicazioni interne di grandi dimensioni.

Campi di applicazione tipici: Sistema monoblocco per nuove verniciature e ristrutturazioni, ad esempio su finestre, cancelli, facciate in legno, persiane, intradossi dei tetti.

Proprietà:

- Elaborazione semplice
- Finitura priva di striature e senza giunzioni
- tixotropico e antigoccia
- Buona stabilità
- Altamente resistente agli agenti atmosferici
- Ottima protezione dai raggi UV grazie a speciali assorbitori di raggi UV
- Regolazione dell'umidità
- a prova di blocco
- senza aromatici (VdL-RL-01)
- senza biocidi

Tonalità di colore:

Standard:	0901 incolore	8931 cenere
8930 rovere chiaro	8921 pino	8927 pino vecchio
8925 rovere	8919 teak	8924 noce
8922 mogano	8923 palissandro	9551 ebano
9561 bianco		

Tinteggiatura di fabbrica All-Color: ulteriori tonalità colorate di legno e di

disponibile

Contenitore: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Consumo: 80 - 100 ml/m²

Il consumo effettivo dipende dall'oggetto ed è fortemente influenzato da fattori quali le condizioni della superficie e l'assorbimento. Determinare i valori esatti di consumo mediante una prova di verniciatura.

Livello di lucentezza: silk gloss

Applicazione:

Regole generali

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato attuale della tecnica. Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori devono sempre basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui sarà esposto. Si prega di fare riferimento agli attuali opuscoli BFS pubblicati dal Comitato Federale per la Protezione della Vernice e della Proprietà. Vedere anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 verniciatura e Lavori di decorazione.

Ulteriori trattamenti/rimozioni di strati di vernice come carteggiatura, saldatura, bruciatura, ecc. possono causare polveri e/o vapori pericolosi. I lavori solo in ben ventilate aree. Se necessario, dispositivo di protezione (respiratorio). Indossare un adeguato

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, sani e privi di sostanze distaccanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per quanto riguarda la capacità di carico e l'idoneità ai rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione mediante taglio trasversale e/o strappo del nastro di tessuto. Nel caso di strutture di rivestimento, è necessario eseguire una carteggiatura intermedia tra i singoli rivestimenti.

Preparazione del substrato:

Carteggiare le zone di legno ingrigite e soggette alle intemperie fino al substrato portante. Pulire e carteggiare i vecchi strati. Arrotondare gli spigoli vivi del legno. Assicurare bordi sufficientemente smussati sulle superfici orizzontali. Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 13 +/- 2 % per i componenti dimensionalmente stabili e il 18 % per i componenti non dimensionalmente stabili. Più asciutto è il substrato, maggiore è la profondità di penetrazione, che la funzione protettiva e la durata migliora man mano successive. Lavare i legni tropicali con componenti essiccanti con diluente nitro e applicare una mano di prova delle

Carteggiare e . pulire a fondo le superfici in legno nuove, lisce o piallate Perdita di resine/contenuto di legno

Impregnante per legno SÜDWEST Flächen-Lasur

Rimuovere eventuali residui. Applicare la mano di fondo e la su tutti i lati dei nuovi componenti in legno. vernice intermedia

Nelle aree esterne, si raccomanda di pretrattare il legno non trattato o esposto a funghi con SÜDWEST Holz- Imprägnier-Grund. scheda tecnica, DIN 68800, parte 3 Osservare la scheda tecnica 18 di BFS.

Elaborazione:

A seconda del substrato, applicare 2 - 3 mani non diluite. Surface Glaze è pronto all'uso. Non al di sotto di + 5°C e al di sopra di + 30°C di temperatura dell'aria e dell'oggetto. applicare Si consiglia di utilizzare legno esterno assorbente SÜDWEST Impregnating Glaze .come fondo per altamente

All'interno:

Applicare lo smalto non diluito, ma in strati sottili e in modo uniforme. Per l'uso in interni di grandi superfici consigliamo la Smaltatura per superfici SÜDWEST AquaVision o la Smaltatura a cera SÜDWEST (entrambe a base d'acqua.)

Siringhe Alta pressione:

z. ad es. con ugello RP: 2,0 / 2,5 mm SATAjet 3000RP/SATAjet
Pressione: 1,5 - 2,0 bar

Parametri di pressione e ugello per altri spruzzatori come specificato dal rispettivo produttore dell'apparecchio. Ulteriori informazioni sugli strumenti di spruzzatura alternativi SATA sono disponibili sul sito www.suedwest.de (servizio / download brochure).

Diluyente/pulizia degli attrezzi:

Applicare . senza diluire Pulire diluente per vernici a base di resine sintetiche. gli attrezzi con

Asciugatura:

(+ 20°C / 60 % di umidità relativa, 100 µm di spessore del film umido)

Asciugatura della polvere: circa 4 ore

senza adesivi: circa 6 ore
rilavorabile: circa 12 ore

Uno spessore maggiore dello strato e/o temperature più basse ritardano i tempi di essiccazione.

Note :speciali

Non verniciare su supporti riscaldati alla luce diretta del sole e/o su supporti in legno entro 2 - 3 ore dalla esposizione alla luce diretta del sole verniciatura.

Sulle superfici orizzontali, applicare in strati sottili per sfaldamenti dovuti a strati spessi. non diluito ma evitare

Le vernici a base di resina alchidica a base di solventi hanno un odore caratteristico del materiale, che può essere percepito anche dopo l'essiccazione. Per questo motivo, per le applicazioni su grandi superfici in ambienti ricreativi, consigliamo l'uso degli smalti SÜDWEST a base d'acqua, consigliati per l'uso interno.

Il bianco e i colori chiari tendono a ingiallire illuminazione naturale insufficiente. Si tratta di un fenomeno tipico del prodotto e quindi non c'è motivo di lamentarsi in presenza di artificiale o

In caso di superfici verniciate orizzontalmente e/o di locali di essiccazione poco ventilati sono possibili ritardi nell'essiccazione e deviazioni del livello di brillantezza. Assicurare calore e ventilazione sufficienti. L'essiccazione e l'indurimento ottimali dell'intero strato sono garantiti con un'applicazione massima di materiale di 100 µm per mano. più elevati Evitare spessori del film umido , ad esempio quando si spruzza su superfici orizzontali, in quanto comportano un'essiccazione notevolmente ritardata.

L'incolore può essere utilizzato solo all'esterno per schiarire i colori scuri fino a un massimo del 10%.

I tempi di essiccazione della prima mano possono essere ritardati su legni ad alto contenuto di sostanze. Applicare una seconda mano solo dopo l'essiccazione. La durata migliore si ottiene con tonalità di legno medio-scuro, in quanto la protezione dai raggi UV è ottimale e il legno non riscalda troppo.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "Smalto per superfici" è al di sotto del valore massimo di VOC della categoria di prodotto e (400 g/l) ed è quindi .conforme ai VOC

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, (pigmenti inorganici e/o organici a seconda della tonalità di colore), miscele di idrocarburi alifatici, glicoli, agenti essiccanti, antiossidanti, antischiuma, additivi di interfaccia, agenti umettanti, stabilizzatori alla luce, silici amorfe.

GISCODE: BSL20

Consigli sulla sicurezza: generali

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Evitare il . Non inalare la polvere durante i lavori di levigatura. contatto con gli occhi e la pelle

Utilizzare .solo in ben aree ventilate

Non mangiare, bere, fumare o .sniffare durante il lavoro

Tenere .fuori dalla portata dei bambini

Non immettere nelle fognature o nei corpi idrici. In caso di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi .locali

Ulteriori informazioni sull'attuale scheda di sicurezza sono disponibili sul sito www.suedwest.de.

Stoccaggio:

contenitori aperti. Conservare in un luogo ma al riparo dal gelo.fresco

Smaltimento:

Restituire i contenitori vuoti al centro rifiuti pericolosi competente. Per lo smaltimento è necessario rispettare le norme di legge vigenti.

Consulenza :tecnica

I nostri rappresentanti commerciali saranno che non trovano risposta scheda lieti dia tutte le domande in questa tecnica. Inoltre, il nostro Servizio Clienti sarà Tecnico lieto di a qualsiasi domanda dettagliata (06324/709-0)rispondere in fabbrica.

Stato: dicembre/2018/KM